

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
01204164	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2012	Heftoren	Aanbrengen klimkooi (MtrgAdvies: Aanbrengen klimkooien in heftorens)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01204165	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2016	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Afstellen geleidewielen balansgewicht		Opdracht
01204166	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2016	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Conserveren bewegingswerk buiten		Opdracht
01204167	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2016	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Conserveren ondersteuningsbalken balansgewicht		Opdracht
01204168	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2016	Voegovergang	herst. betonschade/vervangen afdichting		Opdracht
01204169	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2012	opstal	Conserveren houtwerk		Geaccepteerd
01204170	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2015	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Noodstopshakelaars toevoegen in heftorens		Opdracht
01204172	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2012	Schampkant	Scheuren injecteren (MtrgAdvies: Scheuren in schampkant injecteren)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01204173	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2016	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Vervangen ankers railbaan loopwagen		Opdracht
01204174	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2011	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Vervangen kabels	2011	Gerealiseerd
01204175	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2012	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Vervangen luchtslangen en manchetten		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01204176	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2013	Klepconstructie	Vervangen manchet taatslager		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01204177	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2015	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Aanbrengen akoestische signalering		Opdracht
01204178	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2016	Klepconstructie	Vervangen slijtlaag rijbaan		Opdracht
01204179	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2016	Klepconstructie	Vervangen slijtlaag voetgangsklep		Opdracht
01204180	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2013	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Vervangen vetsmeerleidingen loopwagen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01204181	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2016	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Voorwaarschuwing aanbrengen in heftorens		Opdracht

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
01204182	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2016	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Waterdichte aansluiting aanbrengen bij schampkant (MtrgAdvies: Gietasfalt voegvulling aanbrengen)		Opdracht
01204183	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2015	noodstroominstallatie	werkschakelaar aanbrengen		Opdracht
01234903	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2011	Heftoren	Vervangen 2 van de 8 stalen hefkabels	2011	Gerealiseerd
01276754	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2019	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Herstellen bevestigingsmiddelen zijgeleiding		Geaccepteerd
01730247	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2015	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Aanbrengen afscherming		Opdracht
03316580	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2015	Aanleginrichtingen	PG14-154 Texelstroom		Geaccepteerd
03674810	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2016	Heftoren	Vervangen bordessen		Gecontracteerd
03674841	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2016	Heftoren	Aanpassen ladders en toegangen		Opdracht
03674848	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2019	opstal	Herstellen voegwerk		Geaccepteerd
03674884	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2019	Heftoren	Conserveren betonconstructie		Geaccepteerd
03674894	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2019	Remming- en/of geleidewerk	Conserveren remmingwerk		Geaccepteerd
03675508	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2024	Erf	Vervangen constructie parkeerterrein		Geaccepteerd
03675516	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2019	Voegovergang	Vervangen voegovergang type 1.5.b		Geaccepteerd
03675539	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2019	Verharding wegtype 4, Licht belast	Vervangen constructie		Geaccepteerd
03675579	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2019	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Vervangen constructie		Geaccepteerd
03675586	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2016	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Aanpassen bordes hijsligger		Opdracht
03675587	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2019	Heftoren	Conserveren houtwerk		Geaccepteerd
03675590	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2019	Oplegging	Vervangen manchet incl. conservering		Geaccepteerd
03675594	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2019	Hoofddraagconstructie	Injecteren scheuren tpv odz de fietsvoetganger		Geaccepteerd
03675603	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2019	Erf	Vervangen deklaag rijbaan (schade)		Geaccepteerd

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
03675609	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2019	Hoofddraagconstructie	Aanbrengen slijtlaag overgangsplaten rijbaan		Geaccepteerd
03675610	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2019	Hoofddraaipunt	Conserveren staalwerk		Geaccepteerd
03675624	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2019	Remming- en/of geleidewerk	Herstellen aanvaarschades fuikconstructie		Geaccepteerd
03675626	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2019	Steunpunt	Conserveren betonconstructie (toeritconstructie)		Geaccepteerd
03675627	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2019	Afsluitboominstallatie	Vervangen afsluitboominstallatie		Geaccepteerd
03675631	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2016	Grendelinrichting	Reviseren en conserveren noodsteuninrichting		Opdracht
01150940	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2030	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	vervangen constr. (op betonnen rijvloer) (MtrgAdvies: Asfaltconstructie geheel vervangen)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
03675636	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2019	Hoofddraagconstructie	Herstellen betonschade onderzijde RVO tpv STP01		Geaccepteerd
01151048	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2017	Aanleginrichtingen	Vervangen slijtlaag voetgangersklep	2016	Gerealiseerd
01151049	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2017	Aanleginrichtingen	Vervangen slijtlaag rijbaan		Opdracht
01151050	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2017	Klepconstructie	Conservering klep		Opdracht
03675638	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2019	Hoofddraagconstructie	Conservering bijwerken incl. hijslijger		Geaccepteerd
01151061	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2025	opstal	Vervangen dakbedekking		Geaccepteerd
03675640	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2016	Hoofddraagconstructie	Reviseren tenen fietsovergangen.		Geaccepteerd
03675645	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2016	Hydro-/meteomeetinstallatie	Vervangen nivometing		Opdracht
03675647	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2015	Kabeldraagconstructie	Herstellen/aanpassen tpv bordessen		Geaccepteerd
03675657	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2019	Leuning	Bijplekken leuning		Geaccepteerd
03675661	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2019	Objectverlichting	Vervangen Objectverlichting op mast		Geaccepteerd
03675671	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2019	Schampkant	Injecteren scheuren schampkant		Geaccepteerd
03675673	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2019	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen slijtlaag tpv fiets-voetgangersopgang		Geaccepteerd
03675674	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2019	Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie	Vervangen Aarding- en bliksembeveiligingsinstall		Geaccepteerd
03675692	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2019	Hoofddraagconstructie	Aanbrengen slijtlaag overgangskleppen		Geaccepteerd

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO;
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
03708468	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2016	Aanleginrichting-Algemeen	PG15-234 Opruimen opslagterrein 't Horntje Texel		Gerealiseerd
04101810	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2017	Leuning	PG16-151(2) Plaatsen aluminium schopranden aan leuning	2017	Gerealiseerd
01265802	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2023	Hoofddraagconstructie	Conserveren stalen brug + stalen fiets/voetpaden		Geaccepteerd
01276376	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2016	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Vervangen evenwichtskabels		Opdracht
01730220	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2015	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Vervangen hijskabels		Opdracht
02013260	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2012	Aanleginrichtingen	Overloop aanleginrichting Texel		Geaccepteerd
03175251	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2016	Aanleginrichtingen	Aanpassen fietstenen veerbruggen Texel		Gecontracteerd
03175327	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2016	Aanleginrichtingen	Aanpassen fietstenen veerbruggen Texel		Opdracht
03183350	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2015	aanvaarbeveiliging	Functieherstel valbeveiliging- en noodsteunvoorzieningen gelegen te Texel fase 2		Opdracht
03277347	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2014	Klepconstructie	Uitbalanceren fietskleppen veerbrug Texel en Den Helder		Geaccepteerd
03277461	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2015	Bordes	Afloopvoorziening bordessen heftorens Texel		Opdracht
03317885	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2016	aanvaarbeveiliging	Functieherstel valbeveiliging- en noodsteunvoorzieningen gelegen te Texel fase 2		Gecontracteerd
03674866	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2025	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Conservering bijwerken (aandr+ beww.)		Geaccepteerd
03675524	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2025	Voegovergang	onderhoud voegovergang type 1.5.b		Geaccepteerd
03675530	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2025	Steunpunt	Herstellen betonschade Steunpunt		Geaccepteerd
03675571	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2025	Erf	Vervangen deklaag rijbaan (geen schade)		Geaccepteerd
03675584	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2025	Schamkant	Herstellen betonschade schamkant		Geaccepteerd
03675585	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2026	Leuning	Conserveren leuning		Geaccepteerd
03675597	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2028	Laagspanningsinstallatie	Vervangen Laagspanningsinstallatie		Geaccepteerd
03675604	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2025	Binnenverlichting	Vervangen binnenverlichting		Geaccepteerd

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
03675618	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2026	Leuning	Verzinken leuning		Geaccepteerd
03675634	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2025	Hoofddraagconstructie	Herstellen betonschade onderzijde Rijdek		Geaccepteerd
03675670	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2025	Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch (aanleginrichting)	Reviseren hydraulische aandrijving		Geaccepteerd
03675675	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2025	Erf	Vervangen hekwerken		Geaccepteerd
03675677	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2025	Erf	Herstellen bestrating opstelstroken		Geaccepteerd
03675678	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2025	Bedienings- en besturingssysteem	vervangen bedienings- en besturingssysteem		Geaccepteerd
03675682	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2025	Brandblussysteem	Vervangen blussers		Geaccepteerd
03684616	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2015	Aanleginrichtingen	PG15-068 Gewijzigde onderhoudsbehoefte 2015 Veerhavens Den Helder en Texel		Opdracht
03692316	Aanleginrichting Texel			09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2015	Loopbrug	PG15-187 Inhuren noodbrug t.b.v. noodaanlanding Texel		Opdracht
03696120	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2016	Aanleginrichting-Algemeen	PG15-214 Aanvraag budget oefening Noodaanlanding Texel + aanpassen Calamiteitenplan		Opdracht
04005743	Aanleginrichting Texel	999		09D-382-01	Veerhaven 't Horntje - Texel	2016	Bordes	Restwerkzaamheden loopbordessen Texel CIV143		Geaccepteerd
03675480	Aanleginrichting Texel			09D-382-02	't horntje	2019	Remming- en/of geleidewerk	Aanbrengen wrijfstijlen		Geaccepteerd
03675491	Aanleginrichting Texel			09D-382-02	't horntje	2024	Erf	Herstellen uitspoeling		Geaccepteerd
03675502	Aanleginrichting Texel			09D-382-02	't horntje	2019	Kerende constructie (grond)	Aanbrengen ontbrekende anodes		Geaccepteerd
03675541	Aanleginrichting Texel			09D-382-02	't horntje	2019	Objectverlichting	Vervangen Objectverlichting		Geaccepteerd
03675487	Aanleginrichting Texel			09D-382-02	't horntje	2025	Kerende constructie (grond)	vervangen kadodische bescherming		Geaccepteerd
03675506	Aanleginrichting Texel			09D-382-02	't horntje	2025	Remming- en/of geleidewerk	Conserveren remmingwerk		Geaccepteerd
03675510	Aanleginrichting Texel			09D-382-02	't horntje	2025	Erf	Vervangen leuning		Geaccepteerd
03675514	Aanleginrichting Texel			09D-382-02	't horntje	2025	Erf	Herstellen bestrating		Geaccepteerd
03675533	Aanleginrichting Texel			09D-382-02	't horntje	2025	Afmeervoorziening	Conserveren bolders/buffers		Geaccepteerd
03675537	Aanleginrichting Texel			09D-382-02	't horntje	2025	Kerende constructie (grond)	Vervangen stalen damwand (kade)		Geaccepteerd
03675545	Aanleginrichting Texel			09D-382-02	't horntje	2025	Remming- en/of geleidewerk	Vervangen Remmingwerk		Geaccepteerd
03675549	Aanleginrichting Texel			09D-382-02	't horntje	2025	Erf	Vervangen asfaltverharding		Geaccepteerd
03675553	Aanleginrichting Texel			09D-382-02	't horntje	2025	Erf	Vervangen hekwerken		Geaccepteerd
03675582	Aanleginrichting Texel			09D-382-02	't horntje	2025	Afmeervoorziening	Conserveren meerpalen		Geaccepteerd
04669302	Aanleginrichting Texel			09D-382-03	Aanleginrichting Texel	2018	Havens	PG17-055 (IMPAKT) Maatregelen n.a.v. schouw		Opdracht
03944303	Aanleginrichting Texel			09D-382-03	Aanleginrichting Texel	2025	Talud -	Conserveren bolders en palen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
03944750	Aanleginrichting Texel			09D-382-03	Aanleginrichting Texel	2025	Oeverbescherming	Bijstorten oeverbescherming		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
03945645	Aanleginrichting Texel			09D-382-03	Aanleginrichting Texel	2025	Kerende constructie (grond)	Vervangen stalen damwand (kade)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
03945653	Aanleginrichting Texel			09D-382-03	Aanleginrichting Texel	2025	Scheepverkeersbeseining	Vervangen scheepverkeersbeseining		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01149556	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2018	Afmeervoorziening	Vervangen steiger (MtrgAdvies: Vervangen steiger Peperhuisje)		Opdracht
01149558	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2017	Hoofddraagconstructie	herstellen betonschade rijvloer platform		Opdracht
01149559	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2018	Hoofddraagconstructie	herstellen betonschade rijvloer op en afrit (MtrgAdvies: repareren betonschade bij asfalteren)		Opdracht
01149560	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2018	Remming- en/of geleidewerk	groot onderhoud (MtrgAdvies: groot onderhoud schorten)		Opdracht
01149561	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2018	Schamkant	herstellen betonschade (MtrgAdvies: incl vervangen kitvoegen)		Opdracht
01149562	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2018	Voegovergang	vervangen constructie (enkelvoudig)		Opdracht
01149563	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2017	Voegovergang	vervangen onderdelen (enkelvoudig)		Opdracht
01149564	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2018	Voegovergang	vervangen beeindigingsijzer landhoofd		Opdracht
01149565	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2017	Voegovergang	vervangen voegloze overgangen op en afritten (MtrgAdvies: vervangen voegloze overgangen op en afrit)		Opdracht
01149572	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2017	Klepconstructie	Conserveren klep		Opdracht
01151053	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2018	Bedienings- en besturingssysteem	vervangen relais/schakelkast + kabelwerk		Opdracht
01151054	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2018	noodstroominstallatie	vervangen		Opdracht
01151055	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2026	Leuning	conserveren (MtrgAdvies: Leuningen borstelen en conserveren)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01151056	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2017	Leuning	vervangen verzwaarde leuning		Opdracht
01151057	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2017	Voegovergang	vervangen constructie		Opdracht
01151058	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2017	Voegovergang	herst. betonschade/vervangen afdichting (MtrgAdvies: Vervangen rubber en herstellen balken)		Opdracht
01149557	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2015	Asfaltconstructie	Waterdichte aansluiting aanbrengen		Opdracht
01149566	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Afstellen geleidewielen balansgewicht		Opdracht
01149567	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Vervangen rubberblokken van buffer spangewicht		Opdracht

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
01149568	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	aanvaarbeveiliging	Ontroesten en conserveren aanvaarbeveiliging		Opdracht
01149569	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Aanleginrichtingen	Vervangen slijtlaag voetgangersklep		Opdracht
01151059	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Asfaltconstructie	vervangen deklaag (op betonnen rijvloer)		Opdracht
01204303	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2015	Hemelwaterafvoer (HWA)	aanbrengen aansluiting op hwa-systeem		Opdracht
01204304	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2012	Heftoren	Aanbrengen klimkooi (MtrgAdvies: Aanbrengen klimkooien in de heftorens)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01204305	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Afstellen geleidewielen balansgewicht		Opdracht
01204306	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Conservering bewegingswerk buiten		Opdracht
01204307	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2015	Kerende constructie (grond)	Herstellen betonschade (MtrgAdvies: krimpscheuren afdichten)		Opdracht
01204308	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2015	Hoofddraagconstructie	herstellen betonschade rijvloer platform (MtrgAdvies: rep betonschade op platform bij asfalteren)		Opdracht
01204309	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2009	Heftoren	leuning aanbrengen + klimijzer vervangen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01204310	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2009	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Noodstopschakelaars toevoegen in heftorens		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01204312	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2012	Schamkant	scheuren op en afrit repareren		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01204313	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Slijtlaag	vervangen (slijtlaag op betonnen vloer) (MtrgAdvies: (oostelijke toegangsbrug) voegen aanbrengen)		Opdracht
01204314	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Vervangen ankers railbaan loopwagen		Opdracht
01204315	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Voegovergang	vervangen constructie (MtrgAdvies: Vervangen voegen platform en op- en afrit)		Opdracht
01204316	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	vervangen deklaag (op betonnen rijvloer) (MtrgAdvies: Vervangen deklaag Platform)		Opdracht
01204317	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Aanleginrichtingen	Vervangen kabelgoten		Opdracht
01204318	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2015	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Vervangen kabels		Opdracht

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO;
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
01204319	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2012	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Vervangen luchtslangen en manchetten		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01204320	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2013	Klepconstructie	Vervangen manchet taatslager		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01204417	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Voegovergang	vervangen onderdelen (enkelvoudig) (MtrgAdvies: voegrubber met asfalt vervangen)		Opdracht
01204418	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Vervangen ondersteuningsbalken balansgewicht		Opdracht
01204419	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2015	Steunpunt	vervangen poer op verzakte kolom platform (MtrgAdvies: vervangen poer op verzakte kolom)		Opdracht
01204420	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Klepconstructie	Vervangen slijtlaag rijbaan		Opdracht
01204421	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Klepconstructie	Vervangen slijtlaag voetgangersklep		Opdracht
01204422	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Leuning	vervangen verzwaarde leuning (MtrgAdvies: Vervangen leuning Platform)		Opdracht
01204423	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2013	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Vervangen vetsmeerleidingen loopwagen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01204424	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2009	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Voorwaarschuwing aanbrengen in heftorens		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01204425	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Waterdichte aansluiting aanbrengen (MtrgAdvies: Gietasfalt aanbr bij schampk op en afrit)		Opdracht
01204426	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2009	noodstroominstallatie	werkschakelaar aanbrengen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01234922	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2011	Heftoren	Vervangen 2 van de 8 stalen hefkabels	2011	Gerealiseerd
01276297	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2015	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Vervangen ondersteuningsbalken balansgewicht		Opdracht
01276573	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2013	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Vervangen kabels		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01276696	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2009	Gebouwen en terreinen	Vervangen kabelgoten		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01730242	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Plaatsen noodvoorziening tbv vastleggen boten.		Opdracht
01730607	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Vervangen remvoeringen		Opdracht

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO;
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
03675648	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2019	Voegovergang	Vervangen voegovergang type 1.5.b		Geaccepteerd
03675656	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2019	Verharding wegtype 4, Licht belast	Vervangen constructie platform		Geaccepteerd
03675664	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2019	Voegovergang	vervangen constructie		Geaccepteerd
03675672	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2018	Erf	Gaten afdichten + bestrating herstellen		Opdracht
03675687	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Erf	Aanbrengen handregel		Opdracht
03675695	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2019	Bedienings- en besturingssysteem	Aanbrengen coderingen		Geaccepteerd
03675697	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Kerende constructie (grond)	Aanpassen locatie besturing KB		Opdracht
03675701	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2019	Steunpunt	Injecteren scheuren toegangsbruggen		Geaccepteerd
03675704	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2019	Hoofddraagconstructie	Conserveren trappen, bordessen, voetg. Brug		Geaccepteerd
03675706	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2019	Kerende constructie (grond)	Herstellen betonschade		Geaccepteerd
03675709	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2019	Afmeervoorziening	Verwijderen afmeervoorziening		Geaccepteerd
03675712	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Aanbrengen schijnvoeg bij overgang KW-aardebaan		Opdracht
03675716	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2024	Heftoren	Metselwerk herstellen		Geaccepteerd
03675719	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2019	Hoofddraagconstructie	Vervangen staalwerk wenteltrap		Geaccepteerd
03675721	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2024	Hydro-/meteomeetinstallatie	Vervangen Hydro-_meteomeetinstallatie		Geaccepteerd
03675724	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Aanbrengen afscherming omloopwielen		Opdracht
03675729	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2019	Oplegging	Stralen en conserveren geroeste platen		Geaccepteerd
03675741	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Heftoren	Aanpassen ladderconstructies		Opdracht
01265807	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2023	Hoofddraagconstructie	Conserveren stalen brug + stalen fiets/voetbrug		Geaccepteerd
03675749	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2019	Hoofddraagconstructie	Conserveren betonconstructie toegangsbruggen		Geaccepteerd
03675750	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Hoofddraagconstructie	Reviseren overgangskleppen fietspad		Geaccepteerd
03675752	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2019	Hoofddraagconstructie	Conserveren hijsligger en brug		Geaccepteerd

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO;
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
03675754	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2019	Hoofddraaipunt	Conserveren staalwerk		Geaccepteerd
03675759	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Aanpassen bordessen hijsligger.		Opdracht
03675766	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2019	Noodstroominstallatie, roterend	Vervangen NSA		Geaccepteerd
03675767	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2019	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Herstellen bev.middelen railbanen loopwagens		Geaccepteerd
03675771	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2019	Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie	Vervangen Aarding- en bliksembeveiligingsinstall		Geaccepteerd
03675772	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2019	Oplegging	Vervangen afdichting incl. conservering		Geaccepteerd
03675778	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Remming- en/of geleidewerk	Aanpassen trap toegangsbrug en leuning		Opdracht
03675779	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Bedienings- en besturingssysteem	Aanbrengen akoestische signalering beww.		Opdracht
03675780	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2019	Schamkant	Aanbrengen gietasfalt langs shamkant		Geaccepteerd
03675787	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Grendelinrichting	Reviseren en conserveren grendelinrichting		Opdracht
03675790	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2019	Steunpunt	Conserveren beton/staalconstructie kolommen		Geaccepteerd
03675791	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	Heftoren	Aanbrengen leuning bordes NSA		Opdracht
03675801	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2024	Hoofddraagconstructie	Herst beton onderz Rijdek toegangsbruggen		Geaccepteerd
04101779	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2017	Leuning	PG16-151(1) Plaatsen aluminium schopranden aan leuningen	2017	Gerealiseerd
03192817	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2015	Terrein	Verzakking tegelwerk bij kade nabij heftoren westzijde		Opdracht
03304069	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2015	Terrein	Definitief herstel verzakking bij heftoren Den Helder		Opdracht
03675602	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2027	Voegovergang	vervangen onderdelen		Geaccepteerd
03675617	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2025	Voegovergang	onderhoud voegovergang type 1.5.b		Geaccepteerd
03675625	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2025	Verharding wegtype 4, Licht belast	Vervangen constructie oprit en afrit		Geaccepteerd
03675644	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2025	Leuning	Conserveren leuning trappen en bordes		Geaccepteerd
03675693	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2025	Scheepverkeersbeseining	Vervangen scheepverkeersbeseining		Geaccepteerd

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
03675703	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2025	Hoofddraagconstructie	Herst beton onderz rijdek platform, oprit, afrit		Geaccepteerd
03675714	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2025	Erf	Vervangen deklaag asfalt		Geaccepteerd
03675718	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2025	Hoofddraagconstructie	Herstellen betonschade bovenz rijdek oprit+afrit		Geaccepteerd
03675720	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2029	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Vervangen evenwichtskabels		Geaccepteerd
03675725	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2025	Leuning	Conserveren leuning platform, oprit, afrit, toegbr		Geaccepteerd
03675727	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2025	Objectverlichting	Vervangen Objectverlichting met mast		Geaccepteerd
03675731	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2025	Pompinstallatie	Onderhouden / renoveren pompinstallatie		Geaccepteerd
03675733	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2025	Schamkant	Herstellen betonschade schamkant		Geaccepteerd
03675736	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2025	Brandblussysteem	Vervangen blussers		Geaccepteerd
03675739	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2025	Steunpunt	Herstel betonsch STP oprit, afrit, toegangsbruggen		Geaccepteerd
03675740	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2025	Heftoren	Vervangen dakbedekking		Geaccepteerd
03675751	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2025	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Vervangen hijskabels		Geaccepteerd
03675762	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2025	Laagspanningsinstallatie	Vervangen Laagspanningsinstallatie		Geaccepteerd
03675770	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2025	Objectverlichting	Vervangen armaturen op beton		Geaccepteerd
03675774	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2025	opstal	Vervangen dakbedekking		Geaccepteerd
03675775	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2025	Bedienings- en besturingssysteem	vervangen bedienings- en besturingssysteem		Geaccepteerd
03675783	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2025	Binnenverlichting	Vervangen binnenverlichting		Geaccepteerd
03675788	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2025	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen slijtlaag brug fiets/voetpaden		Geaccepteerd
03675793	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2025	Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch (Afw. Ond.plicht.) (aanleginrichting)	Reviseren compressorinstallatie		Geaccepteerd
03675800	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2025	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (aanleginrichting)	Conservering bijwerken (aandr+ beww.)		Geaccepteerd

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
03684619	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2015	Aanleginrichtingen	PG15-068 Gewijzigde onderhoudsbehoefte 2015 Veerhavens Den Helder en Texel		Opdracht
03995679	Aanleginrichting Den Helder	999		14B-379-01	Aanleginrichting Den Helder	2016	aanvaarbeveiliging	Functieherstel valbeveiliging- en noodsteun voorzieningen Den Helder fase 3		Gecontracteerd
01149810	Brug No. 61	009	93,5	14D-314-01	Brug No. 61	2024	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	vervangen slijtlaag (op betonnen rijvloe		Geaccepteerd
01149811	Brug No. 61	009	93,5	14D-314-01	Brug No. 61	2023	Bovenbouwconstructie	herstellen voegwerk metselwerk WA01+02		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01277098	Brug No. 61	009	93,5	14D-314-01	Brug No. 61	2024	Bovenbouwconstructie	herstellen betonschade bovenzijde rijvloer		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
04196869	Brug No. 61	009	93,5	14D-314-01	Brug No. 61	2029	Hoofddraagconstructie	Herstellen betonschade onderzijde Rijdek		Geaccepteerd
04387483	Brug No. 61	009	93,5	14D-314-01	Brug No. 61	2028	Leuning	Conserveren leuning		Geaccepteerd
04198028	Rottepolderplein	009	43,0	25A-002-01	KW I	2026	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen hele constructie, rbb 1000m2		Geaccepteerd
04199402	Rottepolderplein	009	43,0	25A-002-01	KW I	2027	Leuning	Conserveren leuning		Geaccepteerd
04197485	Rottepolderplein	009	43,0	25A-002-02	KW II	2027	Leuning	Conserveren leuning		Geaccepteerd
04198923	Rottepolderplein	009	43,0	25A-002-02	KW II	2026	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen hele constructie, rbb 1000m2 (MtrgAdvies: Vervangen asfaltconstructie RS 01+vluchtstrook (676 m2))		Geaccepteerd
01150737	Rottepolderplein	009	42,8	25A-002-03	KW III	2027	Leuning	Conserveren leuning		Geaccepteerd
04387041	Rottepolderplein	009	42,8	25A-002-03	KW III	2026	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen hele constructie, rbb 1000m2		Geaccepteerd
01150874	Rottepolderplein	009	42,8	25A-002-04	KW IV	2027	Leuning	Conserveren leuning		Geaccepteerd
04388719	Rottepolderplein	009	42,8	25A-002-04	KW IV	2026	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen hele constructie, rbb 1000m2		Geaccepteerd
04197224	Rottepolderplein	009	42,8	25A-002-05	-	2018	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Herstellen asfaltverharding (MtrgAdvies: Repareren gat in asfaltverharding 3 m2)		Opdracht
04197629	Rottepolderplein	009	42,8	25A-002-05	-	2026	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen hele constructie, 5000m2		Geaccepteerd
04198076	Rottepolderplein	009	42,8	25A-002-05	-	2027	Leuning	Conserveren leuning		Geaccepteerd
04198363	Rottepolderplein	009	42,8	25A-002-05	-	2025	Oplegging	conserveren oplegging		Geaccepteerd
04197788	Rottepolderplein	009	42,8	25A-002-06	-	2025	Oplegging	Conserveren bolsegmentopleggingen		Geaccepteerd
04198523	Rottepolderplein	009	42,8	25A-002-06	-	2027	Leuning	Conserveren leuning		Geaccepteerd
04199003	Rottepolderplein	009	42,8	25A-002-06	-	2025	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen hele constructie, 5000m2		Geaccepteerd
04197884	Rottepolderplein	009	42,8	25A-002-07	KW V	2025	Leuning	Conserveren leuning		Geaccepteerd
04198395	Rottepolderplein	009	42,6	25A-002-08	KW VI	2025	Leuning	Conserveren leuning		Geaccepteerd
04199019	Rottepolderplein	009	42,6	25A-002-08	KW VI	2027	Voegovergang	Vervangen voegovergang type 1.2b1		Geaccepteerd
01151135	Brug Zijkanaal C	009	47,0	25A-100-01	Brug Zijkanaal C noord	2027	Hoofddraagconstructie	herstellen betonschade bovenzijde rijvlo (MtrgAdvies: betonrep. na verwijdering asfaltpakket)		Geaccepteerd
01151136	Brug Zijkanaal C	009	47,0	25A-100-01	Brug Zijkanaal C noord	2027	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	vervangen constr. (op betonnen rijvloer)		Geaccepteerd
01151240	Brug Zijkanaal C	009	47,0	25A-100-01	Brug Zijkanaal C noord	2024	Geleideconstructie (middel)stijf	vervangen constructie		Geaccepteerd
01151244	Brug Zijkanaal C	009	47,0	25A-100-01	Brug Zijkanaal C noord	2028	Geleideconstructie	vervangen constructie		Geaccepteerd

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
04669247	Brug Zijkanaal C	009	47,0	25A-100-01	Brug Zijkanaal C noord	2017	Beveiligingen	PG17-055 (IMPAKT) Aanbrengen noodstoppen		Opdracht
01730481	Brug Zijkanaal C	009	47,0	25A-100-01	Brug Zijkanaal C noord	2025	Transmissie-installatie	Installatie vervangen		Geaccepteerd
01730482	Brug Zijkanaal C	009	47,0	25A-100-01	Brug Zijkanaal C noord	2028	Verkeersregelinstallatie (VRI)	Portaal opnieuw conserveren		Geaccepteerd
01730485	Brug Zijkanaal C	009	47,0	25A-100-01	Brug Zijkanaal C noord	2028	Verkeersregelinstallatie (VRI)	Vervangen armaturen		Geaccepteerd
01730721	Brug Zijkanaal C	009	47,0	25A-100-01	Brug Zijkanaal C noord	2023	Bedienings- en besturingssysteem	Vervangen bedienings- en besturingssysteem		Geaccepteerd
01151245	Brug Zijkanaal C	009	47,0	25A-100-02	Brug Zijkanaal C zuid	2027	Hoofddraagconstructie	herstellen betonschade bovenzijde rijvlo		Geaccepteerd
01151246	Brug Zijkanaal C	009	47,0	25A-100-02	Brug Zijkanaal C zuid	2027	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	vervangen constr. (op betonnen rijvloer)		Geaccepteerd
01151250	Brug Zijkanaal C	009	47,0	25A-100-02	Brug Zijkanaal C zuid	2028	Leuning	Conserveren		Geaccepteerd
01151256	Brug Zijkanaal C	009	47,0	25A-100-02	Brug Zijkanaal C zuid	2028	Geleideconstructie	vervangen constructie		Geaccepteerd
01730489	Brug Zijkanaal C	009	47,0	25A-100-02	Brug Zijkanaal C zuid	2023	Bedienings- en besturingssysteem	Vervangen bedienings- en besturingssysteem		Geaccepteerd
01730493	Brug Zijkanaal C	009	47,0	25A-100-02	Brug Zijkanaal C zuid	2028	Verkeersregelinstallatie (VRI)	Vervangen armaturen		Geaccepteerd
01730497	Brug Zijkanaal C	009	47,0	25A-100-02	Brug Zijkanaal C zuid	2025	Transmissie-installatie	Installatie vervangen		Geaccepteerd
01730983	Brug Zijkanaal C	009	47,0	25A-100-02	Brug Zijkanaal C zuid	2028	Verkeersregelinstallatie (VRI)	Portaal opnieuw conserveren		Geaccepteerd
01154078	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2026	Schampkant	Herstellen betonschade schampkant		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01154089	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2026	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (basculebrug)	Conservering aandrijving en bewegingswerk		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01154189	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2026	Afsluitboominstallatie	Vervangen afsluitboominstallatie		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01154190	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2026	Bedienings- en besturingssysteem	vervangen bedienings- en besturingssysteem		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01277356	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2025	Voegovergang	vervangen constructie		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01150017	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2017	Hemelwaterafvoer (HWA)	Aanpassen hemelwaterafvoersysteem		Opdracht
01150018	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2014	Oplegging	Conserveren (MtrgAdvies: Conserveren 12 stuks opleggingen STP 36-39)		Opdracht
01150022	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2014	Geleideconstructie (niet standaard)	vervangen constructie (MtrgAdvies: Vervangen geleiderailconstructie STP 1-16 en 17-23)		Opdracht
01150024	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2017	Leuning	vervangen leuningregel (MtrgAdvies: Vervangen van bovenregel trapleuning STP 13)		Opdracht
01150025	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2016	Steunpunt	Vervangen traptrede (MtrgAdvies: Vervangen bovenste drie traptrede STP 21)		Opdracht
01154077	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2027	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen slijtlaag		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01277817	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2026	Voegovergang	vervangen onderdelen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
03941556	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2020	Schampkant	Vervangen slijtlaag		Geaccepteerd
03941797	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2024	Geluidwerende constructie	Vervangen geluidwerende constructie		Geaccepteerd
03942635	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2020	Oplegging	Conserveren Opleggingen		Geaccepteerd
03942637	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2020	Steunpunt	Herstellen betonschades fundatiesloven		Geaccepteerd
03943744	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2020	Afsluitboominstallatie	Conserveren ASB kasten		Geaccepteerd
03943746	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2017	Geluidwerende constructie	Aanbrengen/vastzetten vakvulling/beplating	2017	Gerealiseerd
03943748	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2020	Hoofddraagconstructie	Betonreparatie t.p.v. inkassing beweegbaar deel		Geaccepteerd

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
03943750	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2020	Kelder	Conserveren leuning		Geaccepteerd
03943752	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2017	Kelder	Aanbrengen beveiligingen en vluchtwegaanduiding		Geaccepteerd
03943754	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2020	Oplegging	Repareren/vervangen ondersabelingen		Geaccepteerd
03943756	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2017	Steunpunt	Aanpassen vluchtroute nabij trappen		Geaccepteerd
03943758	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2020	Steunpunt	Herstellen en conserveren leuning vluchtrap		Geaccepteerd
03944905	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2020	Hoofddraaipunt	Conserveren staalwerk		Geaccepteerd
03941277	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2026	Geleideconstructie	Vervangen geleiderail, type VLP		Geaccepteerd
03942076	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2026	Kelder	Herstellen betonschade		Geaccepteerd
03942631	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2026	Geleideconstructie	Vervangen geleidebarrier		Geaccepteerd
03942633	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2026	Hoofddraagconstructie	Conserveren onder de rijvloer		Geaccepteerd
03943760	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-01	Coenbrug noord	2026	Verkeersregelininstallatie (VRI)	Vervangen Verkeersregelininstallatie (VRI)		Geaccepteerd
01150122	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-02	Coenbrug zuid	2014	Geleideconstructie	Vervangen geleidebarrier		Opdracht
01154200	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-02	Coenbrug zuid	2026	Hoofddraagconstructie	Conserveren onder de rijvloer		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01154201	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-02	Coenbrug zuid	2026	Hoofddraagconstructie	Herstellen betonschade onderzijde Rijdek		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01154203	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-02	Coenbrug zuid	2026	Schamkant	Herstellen betonschade schamkant		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01154211	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-02	Coenbrug zuid	2026	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch (basculebrug)	Conservering aandrijving en bewegingswerk		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01154213	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-02	Coenbrug zuid	2026	Afsluitboominstallatie	Vervangen afsluitboominstallatie		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01277811	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-02	Coenbrug zuid	2025	Voegovergang	vervangen constructie		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01150026	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-02	Coenbrug zuid	2017	Hemelwaterafvoer (HWA)	Aanpassen HWA-systeem		Opdracht
01150121	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-02	Coenbrug zuid	2014	Oplegging	Conserveren (MtrgAdvies: Conserveren opleggingen STP 36-39)		Opdracht
03941660	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-02	Coenbrug zuid	2020	Oplegging	Conserveren Opleggingen		Geaccepteerd
03942639	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-02	Coenbrug zuid	2020	Afsluitboominstallatie	Conserveren staalwerk		Geaccepteerd
03942641	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-02	Coenbrug zuid	2017	Geluidwerende constructie	Aanbrengen vakvulling/vastzetten onderdelen	2017	Gerealiseerd
03942645	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-02	Coenbrug zuid	2017	Steunpunt	Aanpassen vluchtroute STP 13		Geaccepteerd
03943764	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-02	Coenbrug zuid	2024	Geluidwerende constructie	Vervangen geluidwerende constructie		Geaccepteerd
03943766	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-02	Coenbrug zuid	2020	Hoofddraagconstructie	Betonreparatie t.p.v. inkassing beweegbaar deel		Geaccepteerd
03943768	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-02	Coenbrug zuid	2020	Kelder	Conserveren leuning		Geaccepteerd
03943770	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-02	Coenbrug zuid	2020	Oplegging	Repareren ondersabeling		Geaccepteerd
03943772	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-02	Coenbrug zuid	2020	Schamkant	Vervangen slijtlaag		Geaccepteerd
03943774	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-02	Coenbrug zuid	2025	Steunpunt	Herstellen betonschades bovenzijde fundaties		Geaccepteerd
04099316	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-02	Coenbrug zuid	2017	Geluidwerende constructie	PG16-096 Coenbruggen onveilige situatie zuidkant en oprit	2017	Gerealiseerd
03941799	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-02	Coenbrug zuid	2026	Geleideconstructie	Vervangen geleiderail, type VLP		Geaccepteerd
03942080	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-02	Coenbrug zuid	2026	Kelder	Herstellen betonschade		Geaccepteerd
03942647	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-02	Coenbrug zuid	2026	Verkeersregelininstallatie (VRI)	Vervangen Verkeersregelininstallatie (VRI)		Geaccepteerd

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
03943762	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-02	Coenbrug zuid	2026	Bedienings- en besturingssysteem	vervangen bedienings- en besturingssysteem		Geaccepteerd
01154218	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-03	Coenbrug afrit noord	2026	Hoofddraagconstructie	Herstellen betonschade onderzijde Rijdek		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01154219	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-03	Coenbrug afrit noord	2026	Schamkant	Herstellen betonschade schamkant		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
03941801	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-03	Coenbrug afrit noord	2020	Hoofddraagconstructie	Injecteren scheur		Geaccepteerd
03942084	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-03	Coenbrug afrit noord	2020	Schamkant	Vervangen/aanbrengen slijtlaag		Geaccepteerd
03943778	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-03	Coenbrug afrit noord	2020	Geleideconstructie (middel)stijf	Herstellen ondersabelingen		Geaccepteerd
03943782	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-03	Coenbrug afrit noord	2020	Oplegging	Conserveren Opleggingen		Geaccepteerd
03942649	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-03	Coenbrug afrit noord	2026	Openbare verlichting (OV)	Vervangen armaturen		Geaccepteerd
03942651	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-03	Coenbrug afrit noord	2027	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen hele constr.		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
03943786	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-03	Coenbrug afrit noord	2026	Voegovergang	vervangen constructie		Geaccepteerd
04654361	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-03	Coenbrug afrit noord	2026	Hoofddraagconstructie	Vervangen slijtlaag (op betonnen rijvloer)		Geaccepteerd
01154326	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-04	Coenbrug oprit zuid	2026	Hoofddraagconstructie	Herstellen betonschade onderzijde Rijdek		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01154332	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-04	Coenbrug oprit zuid	2026	Schamkant	Herstellen betonschade schamkant		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01150129	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-04	Coenbrug oprit zuid	2014	Voegovergang	vervangen (MtrgAdvies: vervangen beëindigingsijzer)		Opdracht
01150130	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-04	Coenbrug oprit zuid	2013	Schamkant	Vervangen deksels trekputten		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
03941591	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-04	Coenbrug oprit zuid	2024	Geluidwerende constructie	Vervangen geluidwerende constructie		Geaccepteerd
03942653	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-04	Coenbrug oprit zuid	2020	Hoofddraagconstructie	Injecteren scheur		Geaccepteerd
03943788	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-04	Coenbrug oprit zuid	2017	Geluidwerende constructie	Aanbrengen ontbrekende vakvulling/schermdelen	2017	Gerealiseerd
03943792	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-04	Coenbrug oprit zuid	2020	Schamkant	Vervangen slijtlaag		Geaccepteerd
03942086	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-04	Coenbrug oprit zuid	2026	Oplegging	Conserveren Opleggingen		Geaccepteerd
03943790	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-04	Coenbrug oprit zuid	2026	Openbare verlichting (OV)	Vervangen armaturen		Geaccepteerd
03942092	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-05	Coenbruggen	2020	Remming- en/of geleidewerk	Vervangen bovenste gording STP 16 en 17		Geaccepteerd
03942657	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-05	Coenbruggen	2020	Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie	Aanbrengen bliksembeveiliging		Geaccepteerd
03942667	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-05	Coenbruggen	2025	Verkeersregelininstallatie (VRI)	Conserveren portalen		Geaccepteerd
03943798	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-05	Coenbruggen	2017	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Aanbrengen peilschaal en verlichting		Geaccepteerd
04669248	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-05	Coenbruggen	2017	Bedienings- en besturingssysteem	PG17-055 (IMPAKT) Hardening SCADA-terminal		Opdracht
03941662	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-05	Coenbruggen	2026	Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie)	Vervangen CCTV		Geaccepteerd
03941805	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-05	Coenbruggen	2026	Pompinstallatie	Onderhouden / renoveren pompinstallatie		Geaccepteerd
03942088	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-05	Coenbruggen	2026	Bedienings- en besturingssysteem	vervangen bedienings- en besturingssysteem		Geaccepteerd
03942090	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-05	Coenbruggen	2026	Marifooninstallatie	Vervangen marifooninstallatie		Geaccepteerd
03942659	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-05	Coenbruggen	2024	Brandblussysteem	Vervangen blussers		Geaccepteerd
03942661	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-05	Coenbruggen	2026	Kabeldraagconstructie	Vervangen kabeldraagconstructie		Geaccepteerd
03942663	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-05	Coenbruggen	2026	Omroepinstallatie	Vervangen Omroepinstallatie		Geaccepteerd

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO;
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
03942665	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-05	Coenbruggen	2026	Remming- en/of geleidewerk	Vervangen Remmingwerk		Geaccepteerd
03943800	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-05	Coenbruggen	2026	Binnenverlichting	Vervangen binnenverlichting		Geaccepteerd
03943802	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-05	Coenbruggen	2026	Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI)	Vervangen installatie		Geaccepteerd
03943804	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-05	Coenbruggen	2026	Hydro-/meteomeetinstallatie	Vervangen Hydro-_meteomeetinstallatie		Geaccepteerd
03943806	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-05	Coenbruggen	2026	Laagspanningsinstallatie	Vervangen Laagspanningsinstallatie		Geaccepteerd
03943808	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-05	Coenbruggen	2026	Noodstroominstallatie, statisch	Vervangen UPS-en		Geaccepteerd
03943810	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-05	Coenbruggen	2026	Opstal	Vervangen dakbedekking		Geaccepteerd
03943812	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-05	Coenbruggen	2026	Remming- en/of geleidewerk	Conserveren remmingwerk		Geaccepteerd
03943814	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-05	Coenbruggen	2026	Remming- en/of geleidewerk	Vervangen wrijfhout		Geaccepteerd
03943816	Coenbruggen	008	7,7	25B-102-05	Coenbruggen	2026	Scheepverkeersbeseining	Vervangen Scheepverkeersbeseining		Geaccepteerd
01730159	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2029	Vluchtweginstallatie	vervangen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01730177	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2023	Transmissie-installatie	vervangen overige transmissie-systemen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01730347	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2029	Zichtmeetinstallatie	vervangen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01730406	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2023	Kabeldraagconstructie	vervangen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01730450	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2024	Inbraakbeveiligingsinstallatie	vervangen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01730483	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2028	Intercominstallatie	vervangen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01730531	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2024	Noodstroominstallatie, statisch	Vervangen UPS		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01730563	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2028	Telefooninstallatie	vervangen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01730659	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2014	Geleideconstructie	vervangen constructie		Opdracht
01730691	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2023	Bedienings- en besturingssysteem	Vervangen PLC's		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01730705	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2029	Omroepinstallatie	vervangen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01731223	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2024	Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI)	vervangen BMI tunnel en dienstgebouw		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01346639	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2015	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen verharding in tunnelbuizen.	2015	Gerealiseerd
01364875	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2012	Voegovergang	Afdichten lekkende voegen op dak onder taxibaan.		Geaccepteerd
01729674	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2016	Tunnelbuis	Vervangen bevestigingsmiddelen van de lamellen		Gecontracteerd
01729970	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2014	Tunnelbuis	Bovenbalk stralen en opnieuw conserveren		Opdracht
01730041	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2015	Tunnelbuis	Afdekplaten vervangen		Opdracht
01730043	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2017	Tunnelbuis	Vervangen rubberprofielen in dilatatievoegen	2015	Gerealiseerd
01730045	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2017	Tunnelventilatie installatie	Stralen en opnieuw conserveren		Gecontracteerd

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
01730166	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2017	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	vervangen deklaag (op betonnen rijvloer)	2016	Gerealiseerd
01730206	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2017	Tunnelbuis	Aanbrengen nieuw tegelwerk		Gecontracteerd
01730293	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2017	Noodstroominstallatie, statisch	Vervangen accu's UPS (MtrgAdvies: Het een op een vervangen van de accu's t.b.v. UPS.)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01730359	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2016	Tunnelbuis	Stralen lasnaad en opnieuw conserveren		Gecontracteerd
01730467	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2022	Hoog Frequent installatie (HF-installatie)	vervangen stralende coax in tunnel		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01730498	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2016	Tunnelbuis	Injecteren		Gecontracteerd
01730507	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2017	Tunnelbuis	vervangen afvoergoten		Gerealiseerd
01730530	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2020	Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie	Vervangen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01730539	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2016	Tunnelbuis	Opnieuw aanbrengen brandwerende bekleding	2015	Gerealiseerd
01730612	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2016	Tunnelbuis	Aanbrengen koppelstrippen		Gecontracteerd
01730625	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2016	Tunnelbuis	Vastzetten losse beplating	2017	Gerealiseerd
01730627	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2017	Tunnelbuis	Vervangen stalen deur		Gecontracteerd
01730629	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2017	Transmissie-installatie	vervangen transmissie centrale systemen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01730675	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2016	Tunnelbuis	Onderhouden afwateringsysteem		Gerealiseerd
01730707	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2016	Geleideconstructie	Aanbrengen kitvoegen	2015	Gerealiseerd
01807082	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2017	Voegovergang	Afdichten lekkende voegen op dak onder runway.		Geaccepteerd
01846186	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2012	Tunnels	Aanbrengen opvanggoten lekwater bij voegen.		Geaccepteerd
02621584	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2015	Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie	Onderhouden aarding- en blikseminstallatie (MtrgAdvies: Aanbrengen potentiaalvereffening op o.a. kabeldraagconstructie.)		Opdracht
02621608	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2015	Laagspanningsinstallatie	Onderhouden laagspanningsinstallatie (MtrgAdvies: Aanbrengen afschermplaten nabij spanningvoerende delen. Open aders isoleren.)		Opdracht
02621620	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2016	Vluchtweginstallatie	Onderhouden vluchtweginstallatie (MtrgAdvies: Vluchtweginstallatie uitbreiden met nooduitarmaturen in gebouw Zuid/Oost.)	2017	Gerealiseerd
02621647	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2017	opstal	Onderhouden kelder (MtrgAdvies: herstel betonschade en lekkage kelder + koker trafogeb - bedieningsgeb)		Gecontracteerd
02621648	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2017	opstal	Conserveren deuren kozijnen		Gecontracteerd
02899367	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2017	Tunnelbuis	Inspecteren en herstellen hittewerende plafondbekleding		Gecontracteerd
03576842	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2014	Tunnels	PG15-025 Aanpassingen bij keuring hijsbalken		Gerealiseerd
03158456	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2027	Verkeersregelinstallatie (VRI)	Vervangen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
03576844	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2015	noodstroominstallatie	PG15-027 Revisie cilinderkop		Gerealiseerd
03576853	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2015	Geleideconstructie	PG15-028 Oostbuis herstel verschoven barrier		Gerealiseerd
03592766	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2014	Noodstroominstallatie, statisch	PG15-026 Vervangen UPS		Opdracht

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
03600614	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2016	Voegovergang	PG15-049 Herstel lekkende dilatatievoegen Schipholtunnels		Geaccepteerd
03600620	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2015	Voegovergang	PG15-049 Onderzoek lekkende dilatatievoegen Schipholtunnels		Geaccepteerd
03600771	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2016	Voegovergang	PG15-049 Herstel lekkende dilatatievoegen Schipholtunnels		Geaccepteerd
03681644	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2015	Hoog Frequent installatie (HF-installatie)	PG15-150 Aanpassen functionaliteit HF (C2000) Schipholtunnel		Opdracht
03684933	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2016	Brandblusinstallatie	PG15-172 Brandblusleiding Schipholtunnel oostbuis		Opdracht
03684934	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2015	Brandblusinstallatie	PG15-172 Brandblusleiding Schipholtunnel oostbuis		Opdracht
03697946	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2015	noodstroominstallatie	PG15-211 Schipholtunnel NW, vervangen Net- en koppelschakelaar		Gerealiseerd
03700820	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2017	Over- en onderdrukinstallatie	PG15-197 verwijderen restpunten overdrukinstallatie SHT		Gerealiseerd
03762653	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2016	noodstroominstallatie	PG15-248 SHT softwarematige aanpassing t.b.v. TerugWatt Piekstoring	2016	Gerealiseerd
03947008	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2016	noodstroominstallatie	PG15-080 DEIFF storing aanbrengen Filter Schipholtunnel		Gerealiseerd
03953563	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2016	Tunnelventilatie installatie	PG16-039 SHT Capaciteitsberekening Ventilatoren t.b.v. kader	2016	Gerealiseerd
03999586	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2016	Hittewerende bekleding	PG16 -051 SHT Vervangen promatecplaten oostbuizen SHT	2016	Gerealiseerd
03999589	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2017	noodstroominstallatie	PG16-068 DEIFF storing onderzoeken SHT		Opdracht
03999658	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2016	Vluchtwegaanduiding	PG16-052 SHT aanpassen kleur kopdeuren vluchtroute	2016	Gerealiseerd
04003485	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2016	Tunnelventilatie installatie	PG16-086 SHT reviseren en omwisselen van ventilatoren oostbuis	2016	Gerealiseerd
04108029	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2017	Tunnels	PG16-155 Onderzoek energiesysteem SHT	2016	Gerealiseerd
04199588	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2024	Omroepinstallatie	Onderhouden installatie. (MtrgAdvies: Vervangen centrale apparatuur.)		Geaccepteerd
04670344	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2017	Tunnels	PG17-095 Vervanging ventilator 1/3		Opdracht
04670348	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2017	Tunnels	PG17-095 Vervanging ventilator 2/3		Opdracht
04670349	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2017	Tunnels	PG17-095 Vervanging ventilator 3/3		Opdracht
04005807	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2016	Tunnels	Aanpak achterstallig onderhoud Volkerrail	2016	Gerealiseerd
04005810	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2016	Tunnels	Verrekenbare werkzaamheden tunnels	2016	Gerealiseerd
04199603	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2027	Kelder	Herstellen betonschade		Geaccepteerd
04199634	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2027	Geleideconstructie	Vervangen geleidrail type VLP		Geaccepteerd
04199688	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2027	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen deklaag asfaltconstructie DAB (HRB)		Geaccepteerd
04199717	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2027	Kelder	Herstellen betonschade		Geaccepteerd
04199735	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-01	1e Schipholtunnel oost	2026	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen deklaag asfaltconstructie DAB (PRB)		Geaccepteerd

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
01730335	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2023	Bedienings- en besturingssysteem	Vervangen bed.- en best. installatie		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01730383	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2027	Omroepinstallatie	Vervangen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01730447	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2027	Intercominstallatie	Vervangen intercominstallatie		Geaccepteerd
01730455	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2028	Laagspanningsinstallatie	Vervangen laagspanningsinstallatie		Geaccepteerd
01730487	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2029	Vluchtweginstallatie	Vervangen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01730495	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2029	Zichtmeetinstallatie	Vervangen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01730699	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2023	Binnenverlichting	vervangen verlichting middentunnelkanaal		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01730750	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2028	Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie	Vervangen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
03158353	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2027	Verkeersregelinstallatie (VRI)	Vervangen verkeersregelinstallatie		Geaccepteerd
01729630	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2015	Tunnelventilatie installatie	vervangen ventilatoren	2015	Gerealiseerd
01730179	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2014	Tunnelbuis	vervangen rubber voegprofielen		Opdracht
01730351	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2020	Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie)	vervangen centrale apparatuur	2016	Gerealiseerd
01730426	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2022	Tunnelbuis	conserveren scherm		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01730431	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2017	Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie)	vervangen camera's	2016	Gerealiseerd
01730439	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2015	Hoog Frequent installatie (HF-installatie)	vervangen antennekabel in tunnel		Opdracht
01730463	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2017	Noodstroominstallatie, statisch	Vervangen accu's (MtrgAdvies: Het een op een vervangen van accu's.)	2016	Gerealiseerd
01730479	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2020	Transmissie-installatie	Vervangen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01730532	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2016	Tunnelbuis	onderhouden afwateringssysteem		Gerealiseerd
01730588	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2016	Tunnelbuis	aanbrengen brandwerende tegels		Gecontracteerd
01730594	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2020	Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI)	Vervangen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01730604	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2014	Tunnelbuis	injecteren		Opdracht
01730626	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2014	Noodstroominstallatie, roterend	vervangen accu's	2016	Gerealiseerd
01730683	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2020	Bedienings- en besturingssysteem	vervangen PLC's		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01730781	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2014	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	vervangen deklaag (op betonnen rijvloer)		Opdracht
01730783	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2020	Telefooninstallatie	Vervangen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01730964	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2017	Hoog Frequent installatie (HF-installatie)	Vervangen centrale apparatuur (MtrgAdvies: Het een op een vervangen van centrale apparatuur in gebouw Noord/West)	2016	Gerealiseerd
01731272	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2017	Tunnelbuis	vervangen bevestigingsmiddelen		Gecontracteerd

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
01845072	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2013	Tunnelbuis	Beheermaatregel waterlekage uit wanden.		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
02621605	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2016	Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie	Onderhouden aarding- en blikseminstallatie (MtrgAdvies: Aanbrengen potentiaalvereffening op kabeldraagconstructie en metalen gestellen)	2015	Gerealiseerd
02621607	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2014	Noodstroominstallatie, roterend	Vervangen accu's besturing (MtrgAdvies: Het een op een vervangen van de accu's t.b.v. besturing (No Break))	2016	Gerealiseerd
02621609	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2014	Hijs- en transportinstallatie	Onderhouden hijs- en transportinstallatie (MtrgAdvies: Keuren van hijs- en transportinstallatie door een vakbekwaam bedrijf.)	2016	Gerealiseerd
02621612	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2014	Bedienings- en besturingssysteem	Vervangen PLC's gebouw Noord/West (MtrgAdvies: Het een op een vervangen van de PLC's in gebouw Noord/West.)	2016	Gerealiseerd
02621613	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2016	Vluchtweginstallatie	Onderhouden vluchtweginstallatie (MtrgAdvies: Aanpassen vluchtweginstallatie naar Europese voorschriften.)		Gecontracteerd
02621632	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2017	Laagspanningsinstallatie	Onderhouden laagspanningsinstallatie (MtrgAdvies: Uitvoeren NEN3140 inspectie door een vakbekwaam bedrijf)	2016	Gerealiseerd
02621652	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2015	opstal	Aanpassen brandwerende voorziening (MtrgAdvies: Aanp. brandw. voorz. tussen pompenruimte en kruipruimte)	2015	Gerealiseerd
02621656	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2016	opstal	Herstellen metselwerk	2016	Gerealiseerd
03594276	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2015	Afsluitboominstallatie	PG15-023 Aanpassen elektrische besturing slagboom tussen W1 en W2	2015	Gerealiseerd
03604852	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2016	Noodstroominstallatie, roterend	PG15-079 Schipholtunnel verwijderen pingpongfunctie en vervangen UPS 400 V Westbuizen	2016	Gerealiseerd
03679806	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2016	noodstroominstallatie	PG15-091 Aanpassen noodstroomaggregaten Schipholtunnel west	2016	Gerealiseerd
03688656	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2016	Tunnelventilatie installatie	vervangen ventilatoren		Geaccepteerd
03694843	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2015	noodstroominstallatie	PG15-196 Schipholtunnel huur UPS t/m eind 2016 (huur en onderzoek)	2015	Gerealiseerd
03694846	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2016	noodstroominstallatie	PG15-196 Schipholtunnel huur UPS t/m eind 2016	2015	Gerealiseerd
03955382	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2016	noodstroominstallatie	PG16-050 SHT Noodreparatie noodstroomaggregaat NSA 3		Gerealiseerd
03999576	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2016	Brandblussysteem	PG16-061 SHT herstellen lekkende brandblusflenzen middentunnelkanaal westbuis	2016	Gerealiseerd
04199712	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2024	Omroepinstallatie	Onderhouden omroepinstallatie (MtrgAdvies: Vervangen centrale apparatuur)		Geaccepteerd

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
04564274	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2018	Tunnel-Algemeen	PG17-057 Aanschaf kritische reserveonderdelen ZBT en SHT		Opdracht
04663104	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2017	Tunnelbuis	PG17-108 aanbrengen brandwerende tegels		Opdracht
04663106	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2018	Tunnelbuis	PG17-108 aanbrengen kitvoegen SHT		Opdracht
03995482	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2017	Tunnelventilatie installatie	Vervangen ventilatoren		Opdracht
04199584	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2027	Kelder	Herstellen betonschade		Geaccepteerd
04199592	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2027	Kelder	Herstellen betonschade		Geaccepteerd
04199596	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2027	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen deklaag asfaltconstr DAB, HRB		Geaccepteerd
04199630	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2027	Hoofddraagconstructie	Herstellen betonschade		Geaccepteerd
04199654	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2028	Schamkant	Herstellen betonschade		Geaccepteerd
04199697	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2027	Leuning	Conserveren leuning		Geaccepteerd
04199710	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2027	Geleideconstructie	Vervangen geleiderail type VLP		Geaccepteerd
04199721	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2027	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen deklaag asfaltconstr DAB, PRB		Geaccepteerd
04464673	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-02	2e Schipholtunnel west	2017	noodstroominstallatie	PG15-079 Verwijderen pingpongfunctie en vervangen UPS 400 V		Geaccepteerd
03275648	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-03	Schipholtunnel	2015	Hoogspanningsinstallatie	Te nemen maatregelen n.a.v. Nen-3140 inspectie	2015	Gerealiseerd
03314717	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-03	Schipholtunnel	2014	Hoogspanningsinstallatie	PG14-146 Bestellen reserve koppelschakelaar		Geaccepteerd
03570726	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-03	Schipholtunnel	2015	Tunnels	PG14-206 Verhoging budget Groot Onderhoud Schipholtunnel 2015		Geaccepteerd
04669363	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-03	Schipholtunnel	2017	Tunnels	PG17-055 (IMPAKT) Afspraken Cybersecurity maatregelen Opdrachtnemer		Opdracht
04669365	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-03	Schipholtunnel	2017	Tunnels	PG17-055 (IMPAKT) OS Hardening		Opdracht
04669366	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-03	Schipholtunnel	2018	Gebouwinstallaties	PG17-055 (IMPAKT) Actuele installatiehandleidingen		Opdracht
04669369	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-03	Schipholtunnel	2018	Tunnels	PG17-055 (IMPAKT) Onderzoek kwetsbaarheid toegang via B-Scout		Opdracht
04669573	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-03	Schipholtunnel	2017	Tunnels	PG17-054 Herstelwerkzaamheden brandschade middentunnelkanaal		Gerealiseerd
04669576	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-03	Schipholtunnel	2018	Overig	PG17-055 (IMPAKT) Beperken logische toegang tot SCADA systemen		Opdracht
04669580	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-03	Schipholtunnel	2018	Overig	PG17-055 (IMPAKT) Functionele accounts		Opdracht
04669609	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-03	Schipholtunnel	2018	Overige voorzieningen	PG17-055 (IMPAKT) Tijdsynchronisatie		Opdracht
01730263	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-04	Rolbaanviadukt	2025	Voegovergang (Afw. Ond.plicht.)	vervangen constructie (enkelvoudig)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
04199585	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-04	Rolbaanviadukt	2027	Hoofddraagconstructie	Herstellen betonschade onderzijde Rijdek		Geaccepteerd
04199641	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-04	Rolbaanviadukt	2027	Steunpunt	Herstellen betonschade Steunpunt		Geaccepteerd
04199716	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-04	Rolbaanviadukt	2027	Schamkant	Herstellen betonschade Schamkant		Geaccepteerd
04199718	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-04	Rolbaanviadukt	2027	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet (Afw. Ond.plicht.)	vervangen deklaag (op betonnen rijvloer)		Geaccepteerd
02621630	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-05	Object Overstijgende Voorziening	2023	Hemelwaterafvoer (HWA)	Vervangen hemelwaterafvoer (HWA) (MtrgAdvies: Vervangen hemelwaterafvoer inclusief pompen.)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
02621657	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-05	Object Overstijgende Voorziening	2027	Steunpunt	Herstellen betonschade Steunpunt (MtrgAdvies: Periodiek herstel betonschade)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
02621661	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-05	Object Overstijgende Voorziening	2027	Hoofddraagconstructie	Herstellen betonschade onderzijde Rijdek (MtrgAdvies: Periodiek herstel betonschades)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
02621623	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-05	Object Overstijgende Voorziening	2015	Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie	Onderhouden aarding- en blikseminstallatie (MtrgAdvies: Herstellen aarding)	2015	Gerealiseerd
02621629	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-05	Object Overstijgende Voorziening	2015	Laagspanningsinstallatie	Onderhouden laagspanningsinstallatie (MtrgAdvies: Open kabeleinden en bedrading isoleren)	2015	Gerealiseerd
02621631	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-05	Object Overstijgende Voorziening	2015	Kabeldraagconstructie	Onderhouden kabeldraagconstructie (MtrgAdvies: Kabeldoorvoeren brandwerend afdichten)	2015	Gerealiseerd
02621658	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-05	Object Overstijgende Voorziening	2016	Bovenbouwconstructie	Herstellen lekkages (MtrgAdvies: Injecteren scheuren, herstellen doorvoeren.)	2016	Gerealiseerd
04199648	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-05	Object Overstijgende Voorziening	2024	Bedienings- en besturingssysteem	Vervangen bedienings en besturingssysteem		Geaccepteerd
04199699	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-05	Object Overstijgende Voorziening	2027	Bedienings- en besturingssysteem	Onderhouden Bedienings- en besturingssysteem (MtrgAdvies: Verwijderen oude installatie)		Geaccepteerd
02621628	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-06	Kabelkoker zuid	2015	Kabeldraagconstructie	Onderhouden kabeldraagconstructie (MtrgAdvies: Kabeldoorvoeren brandwerend afdichten)	2015	Gerealiseerd
02621633	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-06	Kabelkoker zuid	2015	Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie	Onderhouden aarding- en blikseminstallatie (MtrgAdvies: Potentiaalvereffening aanbrengen op kabeldraagconstructie)	2015	Gerealiseerd
02621634	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-06	Kabelkoker zuid	2015	Laagspanningsinstallatie	Onderhouden laagspanningsinstallatie (MtrgAdvies: Open kabeleinden en bedrading verwijderen of isoleren)	2015	Gerealiseerd
02621637	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-06	Kabelkoker zuid	2015	Laagspanningsinstallatie	Onderhouden laagspanningsinstallatie (MtrgAdvies: Aanbrengen afscherming op kabeldraagconstructie)		Opdracht
02621660	Schipholtunnels	004	7,1	25D-005-06	Kabelkoker zuid	2017	Bovenbouwconstructie	Onderhouden bovenbouwconstructie (MtrgAdvies: Hestellen dilatatie, doorvoer tracing en scheuren injecteren)		Gecontracteerd
01150908	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-01	Nachtwachttlaan hoofdrijbaan oost	2015	Voegovergang	Vervangen voegovergang type 4.1.a		Opdracht
01153096	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-01	Nachtwachttlaan hoofdrijbaan oost	2030	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen hele constr.		Geaccepteerd
01153098	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-01	Nachtwachttlaan hoofdrijbaan oost	2026	Geleideconstructie	vervangen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01153099	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-01	Nachtwachttlaan hoofdrijbaan oost	2026	Geleideconstructie	Vervangen geleidebarrier		Geaccepteerd
01153100	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-01	Nachtwachttlaan hoofdrijbaan oost	2023	Hemelwaterafvoer (HWA)	vervangen HWA-systeem		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
01153104	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-01	Nachtwachttlaan hoofddrijbaan oost	2023	Oplegging	groot onderhoud (MtrgAdvies: reinigen en schoonmaken)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01153106	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-01	Nachtwachttlaan hoofddrijbaan oost	2026	Schampkant	Herstellen betonschade schampkant		Geaccepteerd
01153109	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-01	Nachtwachttlaan hoofddrijbaan oost	2025	Talud	groot onderhoud		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
03675855	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-01	Nachtwachttlaan hoofddrijbaan oost	2026	Geleideconstructie	Vervangen geleiderail, type VLP		Geaccepteerd
03675862	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-01	Nachtwachttlaan hoofddrijbaan oost	2025	Kerende constructie (grond)	Herstellen betonschade		Geaccepteerd
03675908	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-01	Nachtwachttlaan hoofddrijbaan oost	2030	Hoofddraagconstructie	Herstellen betonschade bovenzijde rijdek		Geaccepteerd
01150907	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-01	Nachtwachttlaan hoofddrijbaan oost	2020	Leuning	aanpassen aan eisen (MtrgAdvies: aanpassen aan eisen en normen)	2016	Gerealiseerd
01153103	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-01	Nachtwachttlaan hoofddrijbaan oost	2019	Leuning	Vervangen leuning		Opdracht
01153107	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-01	Nachtwachttlaan hoofddrijbaan oost	2019	Steunpunt	Herstellen betonschade Steunpunt		Opdracht
03675816	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-01	Nachtwachttlaan hoofddrijbaan oost	2017	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen deklaag aardebaanzijde voegovergang		Geaccepteerd
03675831	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-01	Nachtwachttlaan hoofddrijbaan oost	2017	Schampkant	Herstellen afdichting		Geaccepteerd
03675870	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-01	Nachtwachttlaan hoofddrijbaan oost	2019	Steunpunt	Injecteren scheuren		Opdracht
01153112	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-02	Nachtwachttlaan hoofddrijbaan west	2026	Geleideconstructie	vervangen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01153113	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-02	Nachtwachttlaan hoofddrijbaan west	2026	Geleideconstructie (middel)stijf	Vervangen geleidebarrier		Geaccepteerd
01153114	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-02	Nachtwachttlaan hoofddrijbaan west	2023	Hemelwaterafvoer (HWA)	vervangen HWA-systeem		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01153118	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-02	Nachtwachttlaan hoofddrijbaan west	2023	Oplegging	groot onderhoud (MtrgAdvies: reinigen en schoonmaken)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01153214	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-02	Nachtwachttlaan hoofddrijbaan west	2026	Schampkant	Herstellen betonschade schampkant		Geaccepteerd
01153217	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-02	Nachtwachttlaan hoofddrijbaan west	2025	Talud	groot onderhoud		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
03675809	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-02	Nachtwachttlaan hoofddrijbaan west	2025	Schampkant	Vervangen slijtlaag		Geaccepteerd
03675839	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-02	Nachtwachttlaan hoofddrijbaan west	2026	Hoofddraagconstructie	Herstellen betonschade bovenzijde rijdek		Geaccepteerd
03675878	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-02	Nachtwachttlaan hoofddrijbaan west	2026	Geleideconstructie (middel)stijf	Vervangen geleiderail, type VLP		Geaccepteerd
01150910	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-02	Nachtwachttlaan hoofddrijbaan west	2017	Leuning	aanpassen aan eisen (MtrgAdvies: aanpassen aan eisen en normen)		Opdracht

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO;
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
01150911	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-02	Nachtwachttlaan hoofdrijbaan west	2015	Voegovergang	Vervangen voegovergang type 4.1.a	2015	Gerealiseerd
01150912	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-02	Nachtwachttlaan hoofdrijbaan west	2018	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen hele constr.		Opdracht
01153110	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-02	Nachtwachttlaan hoofdrijbaan west	2017	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen deklaag.		Geaccepteerd
01153117	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-02	Nachtwachttlaan hoofdrijbaan west	2017	Leuning	Vervangen leuning		Geaccepteerd
03675886	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-02	Nachtwachttlaan hoofdrijbaan west	2017	Schamkant	Herstellen afdichtingsband		Geaccepteerd
01153218	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-03	Nachtwachttlaan parallelbaan oost	2030	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen hele constr.		Geaccepteerd
01153220	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-03	Nachtwachttlaan parallelbaan oost	2026	Geleideconstructie (middel)stijf	Vervangen geleiderail, type VLP		Geaccepteerd
01153221	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-03	Nachtwachttlaan parallelbaan oost	2030	Geluidwerende constructie	vervangen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01153222	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-03	Nachtwachttlaan parallelbaan oost	2025	Geluidwerende constructie	Conserveren stalen onderdelen		Geaccepteerd
01153223	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-03	Nachtwachttlaan parallelbaan oost	2023	Kerende constructie (grond)	groot onderhoud		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01153225	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-03	Nachtwachttlaan parallelbaan oost	2030	Hoofddraagconstructie	Herstellen betonschade bovenzijde rijdek		Geaccepteerd
01153227	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-03	Nachtwachttlaan parallelbaan oost	2025	Leuning	Verzinken leuning		Geaccepteerd
01153228	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-03	Nachtwachttlaan parallelbaan oost	2023	Oplegging	groot onderhoud (MtrgAdvies: reinigen en schoonmaken)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01153231	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-03	Nachtwachttlaan parallelbaan oost	2026	Schamkant	Vervangen slijtlaag		Geaccepteerd
01153234	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-03	Nachtwachttlaan parallelbaan oost	2025	Talud	groot onderhoud		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
03675965	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-03	Nachtwachttlaan parallelbaan oost	2026	Schamkant	Herstellen betonschade schamkant		Geaccepteerd
01150913	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-03	Nachtwachttlaan parallelbaan oost	2017	Leuning	aanpassen aan eisen (MtrgAdvies: aanpassen aan eisen en normen)		Opdracht
01150914	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-03	Nachtwachttlaan parallelbaan oost	2015	Steunpunt	Injecteren scheur	2015	Gerealiseerd
01153224	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-03	Nachtwachttlaan parallelbaan oost	2017	Hemelwaterafvoer (HWA)	Herstellen HWA plateau		Geaccepteerd
03675921	Nachtwachttlaan	010	23,1	25D-101-03	Nachtwachttlaan parallelbaan oost	2017	Schamkant	Herstellen afdichtingsband		Geaccepteerd
01157135	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-01	Europaboulevard zuid	2025	Hoofddraagconstructie	herstellen betonschade bovenzijde rijvlo		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01157137	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-01	Europaboulevard zuid	2025	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	vervangen constr. (op betonnen rijvloer)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
01157141	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-01	Europaboulevard zuid	2023	Steunpunt	herstellen betonschade		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
04655164	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-01	Europaboulevard zuid	2027	Openbare verlichting (OV)	Vervangen armaturen		Geaccepteerd
04767055	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-01	Europaboulevard zuid	2023	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	vervangen hele constr.		Geaccepteerd
04767225	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-01	Europaboulevard zuid	2027	Hoofddraagconstructie	Herstellen betonschade onderzijde Rijdek		Geaccepteerd
04767456	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-01	Europaboulevard zuid	2027	Schamkant	Vervangen beschermlaag		Geaccepteerd
04767919	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-01	Europaboulevard zuid	2027	Steunpunt	Herstellen betonschade Steunpunt		Geaccepteerd
04767993	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-01	Europaboulevard zuid	2023	Voegovergang	vervangen onderdelen (enkelvoudig)		Geaccepteerd
01157147	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-02	Europaboulevard noord	2025	Hoofddraagconstructie	herstellen betonschade bovenzijde rijvlo		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01157148	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-02	Europaboulevard noord	2023	Hoofddraagconstructie	herstellen betonschade onderzijde vloer		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01157149	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-02	Europaboulevard noord	2025	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	vervangen constr. (op betonnen rijvloer)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01157151	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-02	Europaboulevard noord	2026	Voegovergang	vervangen constructie (enkelvoudig)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01157250	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-02	Europaboulevard noord	2026	Leuning	Groot onderhoud / conserveren		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01157251	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-02	Europaboulevard noord	2023	Steunpunt	herstellen betonschade		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
04654454	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-02	Europaboulevard noord	2027	Openbare verlichting (OV)	Vervangen armaturen		Geaccepteerd
04767028	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-02	Europaboulevard noord	2023	Voegovergang	vervangen onderdelen		Geaccepteerd
04767114	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-02	Europaboulevard noord	2027	Hoofddraagconstructie	Herstellen betonschade onderzijde Rijdek		Geaccepteerd
04767233	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-02	Europaboulevard noord	2027	Steunpunt	Herstellen betonschade Steunpunt		Geaccepteerd
04767468	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-02	Europaboulevard noord	2023	Schamkant	Vervangen beschermlaag		Geaccepteerd
04767472	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-02	Europaboulevard noord	2023	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	vervangen deklaag		Geaccepteerd
04767943	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-02	Europaboulevard noord	2027	Schamkant	Herstellen betonschade shamkant		Geaccepteerd
03383894	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-03	Amstelpark afrit	2028	Kerende constructie (grond)	Onderhouden wand beton (MtrgAdvies: Onderhouden wand beton - ZB 01+02)		Geaccepteerd
03383896	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-03	Amstelpark afrit	2028	Schamkant	Onderhouden shamkant beton (MtrgAdvies: Onderhouden shamkant beton - ZB 01+02)		Geaccepteerd
03383943	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-03	Amstelpark afrit	2028	Hoofddraagconstructie	Onderhouden onderzijde overspanning beton (MtrgAdvies: Onderhouden onderzijde overspanning beton - RVB)		Geaccepteerd
03383947	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-03	Amstelpark afrit	2025	Openbare verlichting (OV)	Vervangen armatuur (MtrgAdvies: Vervangen armatuur - STP 01+02)		Geaccepteerd
03383949	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-03	Amstelpark afrit	2024	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen deklaag ZOAB (MtrgAdvies: Vervangen deklaag ZOAB - RVB)		Geaccepteerd
03384006	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-03	Amstelpark afrit	2028	Hoofddraagconstructie	Onderhouden wand beton (MtrgAdvies: Onderhouden wand beton - STP 01+02)		Geaccepteerd
03383869	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-03	Amstelpark afrit	2017	Geleideconstructie	Vervangen geleideconstructie (MtrgAdvies: Vervangen geleideconstructie - ZB 01+02)		Gerealiseerd

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
03383945	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-03	Amstelpark afrit	2020	Leuning	Bijwerk.conservering+overlag.conserver. op leuning (MtrgAdvies: Bijwerken conservering en overlagen conservering op leuning - ZB 01+02)		Geaccepteerd
03384097	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-04	Amstelpark toerit	2028	Geleideconstructie	Vervangen geleideconstructie (MtrgAdvies: Vervangen geleideconstructie - ZB 01+02)		Geaccepteerd
03384122	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-04	Amstelpark toerit	2028	Hoofddraagconstructie	Onderhouden wand beton (MtrgAdvies: Onderhouden wand beton - STP 01+02)		Geaccepteerd
03384173	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-04	Amstelpark toerit	2025	Openbare verlichting (OV)	Vervangen armatuur (MtrgAdvies: Vervangen armatuur - STP 01+02)		Geaccepteerd
03384761	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-04	Amstelpark toerit	2028	Hoofddraagconstructie	Onderhouden onderzijde overspanning beton (MtrgAdvies: Onderhouden onderzijde overspanning beton - RVB)		Geaccepteerd
03384769	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-04	Amstelpark toerit	2028	Schamkant	Onderhouden schamkant beton (MtrgAdvies: Onderhouden schamkant beton - ZB 01+02)		Geaccepteerd
03384800	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-04	Amstelpark toerit	2028	Kerende constructie (grond)	Onderhouden wand beton (MtrgAdvies: Onderhouden wand beton - ZB 01+02)		Geaccepteerd
03384808	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-04	Amstelpark toerit	2024	Leuning	Bijwerken conservering en overlagen conservering o (MtrgAdvies: Bijwerken conservering en overlagen conservering op leuning - ZB 01+02)		Geaccepteerd
03384816	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-04	Amstelpark toerit	2024	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen deklaag ZOAB (MtrgAdvies: Vervangen deklaag ZOAB - RVB)		Geaccepteerd
03384171	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-04	Amstelpark toerit	2020	Hoofddraagconstructie	Injecteren scheurvorming (MtrgAdvies: Injecteren scheurvorming - RVB)		Geaccepteerd
03384792	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-04	Amstelpark toerit	2016	Geleideconstructie	Vervangen stijl geleideconstructie (MtrgAdvies: Vervangen stijl geleideconstructie - ZB 01+02)	2015	Gerealiseerd
03384838	Europaboulevard	010	17,7	25G-003-04	Amstelpark toerit	2017	Geleideconstructie	Aanbrengen uitzetconstructie (MtrgAdvies: Aanbrengen uitzetconstructie - ZB 01+02)		Opdracht
01157535	Knooppunt Amstel	010	16,1	25G-012-01	Amsteldijk zuid	2029	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen deklaag ZOAB (MtrgAdvies: Vervangen deklaag ZOAB - OVSP 01)		Geaccepteerd
01157634	Knooppunt Amstel	010	16,1	25G-012-01	Amsteldijk zuid	2014	Hoofddraagconstructie	Onderhouden onderzijde overspanning beton (MtrgAdvies: Onderhouden onderzijde overspanning beton - OVSP 01)		Opdracht
01157635	Knooppunt Amstel	010	16,1	25G-012-01	Amsteldijk zuid	2027	Leuning	Vervangen gehele leuningconstructie (MtrgAdvies: Vervangen gehele leuningconstructie - ZB 03+04)		Geaccepteerd
01157636	Knooppunt Amstel	010	16,1	25G-012-01	Amsteldijk zuid	2023	Schamkant	Onderhouden schamkant beton (MtrgAdvies: Onderhouden schamkant beton- ZB 03+04)		Geaccepteerd
01157637	Knooppunt Amstel	010	16,1	25G-012-01	Amsteldijk zuid	2023	Steunpunt	Onderhouden steunpunt beton (MtrgAdvies: Onderhouden steunpunt beton - STP 01+02)		Geaccepteerd
03384217	Knooppunt Amstel	010	16,1	25G-012-01	Amsteldijk zuid	2023	Openbare verlichting (OV)	Vervangen armatuur (MtrgAdvies: Vervangen armatuur - OVSP 01)		Geaccepteerd
01157536	Knooppunt Amstel	010	16,1	25G-012-01	Amsteldijk zuid	2017	Geleideconstructie (middel)stijf	Vervangen geleideconstructie (MtrgAdvies: Vervangen geleideconstructie - ZB03+04)		Opdracht
01276435	Knooppunt Amstel	010	16,1	25G-012-01	Amsteldijk zuid	2014	Geleideconstructie ((middel)stijf)	vervangen onderdelen		Opdracht

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
01157638	Knooppunt Amstel	010	16,1	25G-012-02	Amsteldijk	2029	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen gehele verhardingsconstructie ZOAB-DAB (MtrgAdvies: Vervangen gehele verhardingsconstructie ZOAB op DAB - OVSP 01)		Geaccepteerd
01157641	Knooppunt Amstel	010	16,1	25G-012-02	Amsteldijk	2023	Hoofddraagconstructie	Onderhouden onderzijde overspanning beton (MtrgAdvies: Onderhouden onderzijde overspanning beton - OVSP 01)		Geaccepteerd
01157643	Knooppunt Amstel	010	16,1	25G-012-02	Amsteldijk	2023	Steunpunt	Onderhouden steunpunt beton (MtrgAdvies: Onderhouden steunpunt beton - STP01+02)		Geaccepteerd
01157644	Knooppunt Amstel	010	16,1	25G-012-02	Amsteldijk	2023	Schamkant	Onderhouden schamkant beton (MtrgAdvies: Onderhouden schamkant beton - ZB01+02)		Geaccepteerd
03384200	Knooppunt Amstel	010	16,1	25G-012-02	Amsteldijk	2023	Geleideconstructie (middel)stijf	Vervangen geleideconstructie (MtrgAdvies: Vervangen geleideconstructie - ZB 01)		Geaccepteerd
03384256	Knooppunt Amstel	010	16,1	25G-012-02	Amsteldijk	2023	Openbare verlichting (OV)	Vervangen armatuur (MtrgAdvies: Vervangen armatuur - OVSP 01)		Geaccepteerd
01150032	Knooppunt Amstel	010	16,1	25G-012-02	Amsteldijk	2017	Voegovergang	vervangen constructie		Opdracht
01157640	Knooppunt Amstel	010	16,1	25G-012-02	Amsteldijk	2017	Geleideconstructie (middel)stijf	Vervangen geleideconstructie (MtrgAdvies: Vervangen geleideconstructie - ZB 02)		Opdracht
01157647	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-03	Duivendrecht noord	2023	Hoofddraagconstructie	Herstellen betonschade onderzijde Rijdek		Geaccepteerd
01157650	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-03	Duivendrecht noord	2023	Leuning	Conserveren leuning		Geaccepteerd
01157651	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-03	Duivendrecht noord	2023	Steunpunt	Herstellen betonschade Steunpunt		Geaccepteerd
01157652	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-03	Duivendrecht noord	2023	Schamkant	Herstellen betonschade Schamkant		Geaccepteerd
01157654	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-03	Duivendrecht noord	2030	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	vervangen deklaag (op betonnen rijvloer)		Geaccepteerd
01157656	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-03	Duivendrecht noord	2023	Geleideconstructie (middel)stijf	Vervangen geleiderail, type VLP		Geaccepteerd
01157648	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-03	Duivendrecht noord	2018	Voegovergang	herstellen schade		Opdracht
01150035	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-04	Duivendrecht zuid	2012	Voegovergang	Vervangen rubber voegovergang - klauwprofiel		Geaccepteerd
01157658	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-04	Duivendrecht zuid	2023	Hoofddraagconstructie	Herstellen betonschade onderzijde Rijdek		Geaccepteerd
01157663	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-04	Duivendrecht zuid	2023	Steunpunt	Herstellen betonschade Steunpunt		Geaccepteerd
01157664	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-04	Duivendrecht zuid	2030	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	vervangen deklaag (op betonnen rijvloer)		Geaccepteerd
01157665	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-04	Duivendrecht zuid	2023	Geleideconstructie (middel)stijf	Vervangen geleiderail, type VLP		Geaccepteerd
01157762	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-04	Duivendrecht zuid	2023	Schamkant	Herstellen betonschade Schamkant		Geaccepteerd
02618308	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-04	Duivendrecht zuid	2018	Geleideconstructie (middel)stijf	Onderhouden geleiderailconstructie (MtrgAdvies: Onderhouden voetplaten)		Opdracht
01157763	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-05	Overamstel	2028	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen gehele verhardingsconstructie ZOAB op DA (MtrgAdvies: Vervangen gehele verhardingsconstructie ZOAB op DAB - OVSP 01+02)		Geaccepteerd
01157768	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-05	Overamstel	2024	Schamkant	Onderhouden schamkant beton (MtrgAdvies: Onderhouden schamkant beton - ZB 01+02)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01157769	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-05	Overamstel	2024	Steunpunt	Onderhouden steunpunt beton (MtrgAdvies: Onderhouden steunpunt beton - STP 01-03)		Geaccepteerd

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
01157770	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-05	Overamstel	2025	Voegovergang	Vervangen rubber afdichting van klauwprofiel (MtrgAdvies: Vervangen rubber afdichting van klauwprofiel - STP 01+03)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
03384192	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-05	Overamstel	2027	Leuning	Vervangen gehele leuningconstructie (MtrgAdvies: Vervangen gehele leuningconstructie - ZB 01+02)		Geaccepteerd
03384218	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-05	Overamstel	2024	Geleideconstructie (middel)stijf	Vervangen geleideconstructie (MtrgAdvies: Vervangen geleideconstructie - ZB 01+02)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
03384257	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-05	Overamstel	2024	Hoofddraagconstructie	Onderhouden onderzijde overspanning beton (MtrgAdvies: Onderhouden onderzijde overspanning beton - OVSP 01+02)		Geaccepteerd
03384261	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-05	Overamstel	2024	Openbare verlichting (OV)	Vervangen armatuur (MtrgAdvies: Vervangen armatuur - STP 02)		Geaccepteerd
01157765	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-05	Overamstel	2015	Geleideconstructie (middel)stijf	Vervangen geleideconstructie (MtrgAdvies: Vervangen geleideconstructie - ZB 02)		Opdracht
03384222	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-05	Overamstel	2016	Voegovergang	Vervangen volledige voegovergang type 1.2 (MtrgAdvies: Vervangen volledige voegovergang type 1.2 - STP 01+03)	2016	Gerealiseerd
03384253	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-05	Overamstel	2015	Geleideconstructie (middel)stijf	Vervangen afstandhouder (MtrgAdvies: Vervangen afstandhouder - ZB 01+02)		Opdracht
04384464	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-05	Overamstel	2030	Schamkant	Herstellen betonschade Schamkant		Geaccepteerd
04385548	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-05	Overamstel	2030	Geleideconstructie (middel)stijf	Vervangen geleiderail, type VLP		Geaccepteerd
04767122	Knooppunt Amstel	010	15,9	25G-012-05	Overamstel	2026	Voegovergang	Vervangen rubber voegovergang - klauwprofiel		Geaccepteerd
01157772	Knooppunt Amstel	002	30,9	25G-012-06	Amstelglorie	2028	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Verv, gehele verhardingsconstructie ZOAB op DAB (MtrgAdvies: Vervangen gehele verhardingsconstructie ZOAB op DAB - OVSP 01+02)		Geaccepteerd
01157774	Knooppunt Amstel	002	30,9	25G-012-06	Amstelglorie	2015	Hoofddraagconstructie	Onderhouden onderzijde overspanning beton (MtrgAdvies: Onderhouden onderzijde overspanning beton - OVSP 01+02)	2015	Gerealiseerd
01157776	Knooppunt Amstel	002	30,9	25G-012-06	Amstelglorie	2023	Schamkant	Onderhouden schamkant beton (MtrgAdvies: Onderhouden schamkant beton - ZB 01+02)		Geaccepteerd
01157777	Knooppunt Amstel	002	30,9	25G-012-06	Amstelglorie	2015	Steunpunt	Onderhouden steunpunt beton (MtrgAdvies: Onderhouden steunpunt beton - STP 01-03)		Geaccepteerd
03384081	Knooppunt Amstel	002	30,9	25G-012-06	Amstelglorie	2023	Geleideconstructie	Vervangen geleideconstructie (MtrgAdvies: Vervangen geleideconstructie - ZB 01+02)		Geaccepteerd
03384130	Knooppunt Amstel	002	30,9	25G-012-06	Amstelglorie	2023	Openbare verlichting (OV)	Vervangen armatuur (MtrgAdvies: Vervangen armatuur - STP 02)		Geaccepteerd
03384132	Knooppunt Amstel	002	30,9	25G-012-06	Amstelglorie	2024	Voegovergang	Vervangen rubber afdichting van klauwprofiel (MtrgAdvies: Vervangen rubber afdichting van klauwprofiel - STP 01+03)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01276226	Knooppunt Amstel	002	30,9	25G-012-06	Amstelglorie	2015	Geleideconstructie	Vervangen onderdelen	2015	Gerealiseerd
02685328	Knooppunt Amstel	002	30,9	25G-012-06	Amstelglorie	2015	Oplegging	Vervangen oplegblokken	2015	Gerealiseerd
02685329	Knooppunt Amstel	002	30,9	25G-012-06	Amstelglorie	2015	Voegovergang	Herstellen voegovergang	2015	Gerealiseerd

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
03384088	Knooppunt Amstel	002	30,9	25G-012-06	Amstelglorie	2015	Oplegging	Verv. rubber oplegging inclu. betonnen oplegblok (MtrgAdvies: Vervangen rubber oplegging inclusief betonnen oplegblok)	2016	Gerealiseerd
03384103	Knooppunt Amstel	002	30,9	25G-012-06	Amstelglorie	2016	Voegovergang	Vervangen volledige voegovergang type 1.2 (MtrgAdvies: Vervangen volledige voegovergang type 1.2 - STP 01+03)	2016	Gerealiseerd
04385564	Knooppunt Amstel	002	30,9	25G-012-06	Amstelglorie	2025	Voegovergang	Vervangen rubber klauwprofiel		Geaccepteerd
01157394	Knooppunt Amstel	010	15,7	25G-012-07	Buitensingel noord	2023	Steunpunt	Herstellen betonschade Steunpunt		Geaccepteerd
01157396	Knooppunt Amstel	010	15,7	25G-012-07	Buitensingel noord	2023	Schamkant	Herstellen betonschade Schamkant		Geaccepteerd
01157397	Knooppunt Amstel	010	15,7	25G-012-07	Buitensingel noord	2023	Geleideconstructie (middel)stijf	Vervangen geleiderail, type VLP		Geaccepteerd
01157780	Knooppunt Amstel	010	15,7	25G-012-07	Buitensingel noord	2023	Hoofddraagconstructie	Herstellen betonschade onderzijde Rijdek		Geaccepteerd
01150037	Knooppunt Amstel	010	15,7	25G-012-07	Buitensingel noord	2019	Steunpunt	afdichten / deformatiemetingen uitvoeren (MtrgAdvies: 1x afdichten 4 voegen en jaarlijks deformatie meting)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
02618607	Knooppunt Amstel	010	15,7	25G-012-07	Buitensingel noord	2018	Schamkant	Onderhouden schamkant (MtrgAdvies: Onderhouden voegvullingen schamkant ZB01)		Opdracht
01157781	Knooppunt Amstel	010	15,7	25G-012-08	Buitensingel zuid	2023	Hoofddraagconstructie	Herstellen betonschade onderzijde Rijdek		Geaccepteerd
01157789	Knooppunt Amstel	010	15,7	25G-012-08	Buitensingel zuid	2023	Geleideconstructie (middel)stijf	Vervangen geleiderail, type VLP		Geaccepteerd
01150039	Knooppunt Amstel	010	15,7	25G-012-08	Buitensingel zuid	2019	Steunpunt	Afdichten / deformatiemetingen uitvoeren (MtrgAdvies: afdichten voegen 4x, 1-jaarlijks uitvoeren deformatiemetingen)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01157787	Knooppunt Amstel	010	15,7	25G-012-08	Buitensingel zuid	2018	Voegovergang	herstellen schade		Opdracht
02618636	Knooppunt Amstel	010	15,7	25G-012-08	Buitensingel zuid	2018	Leuning	Onderhouden leuning (MtrgAdvies: Aanpassen schuifconstructie, vervangen ondersabeling diverse voetplaten.)		Opdracht
02618642	Knooppunt Amstel	010	15,7	25G-012-08	Buitensingel zuid	2018	Schamkant	Onderhouden schamkant (MtrgAdvies: Onderhouden voegvullingen schamkant ZB04)		Opdracht
01157790	Knooppunt Amstel	010	15,7	25G-012-09	Lustoord	2030	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	vervangen deklaag (op betonnen rijvloer)		Geaccepteerd
01157891	Knooppunt Amstel	010	15,7	25G-012-09	Lustoord	2028	Leuning	Conserveren leuning		Geaccepteerd
02620508	Knooppunt Amstel	010	15,7	25G-012-09	Lustoord	2023	Oplegging	Vervangen rubber opleggingen		Geaccepteerd
01150041	Knooppunt Amstel	010	15,7	25G-012-09	Lustoord	2016	Steunpunt	Afdichten voegen (MtrgAdvies: Afdichten voegen op 4 locaties)		Opdracht
01157897	Knooppunt Amstel	002	30,9	25G-012-10	Joan Muyskenweg	2030	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	vervangen deklaag (op betonnen rijvloer)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
03675415	Knooppunt Amstel	002	30,9	25G-012-10	Joan Muyskenweg	2023	Hoofddraagconstructie	Onderhouden onderzijde overspanning beton (MtrgAdvies: Onderhouden onderzijde overspanning beton - OVSP 01-03)		Geaccepteerd
03675419	Knooppunt Amstel	002	30,9	25G-012-10	Joan Muyskenweg	2023	Geleideconstructie (middel)stijf	Vervangen geleideconstructie (MtrgAdvies: Vervangen geleideconstructie - ZB01+02)		Geaccepteerd
03675426	Knooppunt Amstel	002	30,9	25G-012-10	Joan Muyskenweg	2029	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen gehele verhardingsconstructie ZOAB op DA (MtrgAdvies: Vervangen gehele verhardingsconstructie ZOAB op DAB - OVSP 01-03)		Geaccepteerd

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
03675446	Knooppunt Amstel	002	30,9	25G-012-10	Joan Muyskenweg	2023	Schamkant	Onderhouden schamkant beton (MtrgAdvies: Onderhouden schamkant beton - ZB 01+02)		Geaccepteerd
03675462	Knooppunt Amstel	002	30,9	25G-012-10	Joan Muyskenweg	2024	Steunpunt	Onderhouden steunpunt beton (MtrgAdvies: Onderhouden steunpunt beton - STP01-04)		Geaccepteerd
03675471	Knooppunt Amstel	002	30,9	25G-012-10	Joan Muyskenweg	2023	Leuning	Bijwerken conservering en overlagen conservering o (MtrgAdvies: Bijwerken conservering en overlagen conservering op leuning - ZB 01+02)		Geaccepteerd
01157903	Knooppunt Amstel	002	30,9	25G-012-10	Joan Muyskenweg	2015	Voegovergang	vervangen constructie		Opdracht
03675384	Knooppunt Amstel	002	30,9	25G-012-10	Joan Muyskenweg	2017	Steunpunt	Injecteren scheurvorming (MtrgAdvies: Injecteren scheurvorming - STP 02+03)		Geaccepteerd
03675388	Knooppunt Amstel	002	30,9	25G-012-10	Joan Muyskenweg	2017	Voegovergang	Vervangen voegovergang door verbeterde bitumineuze (MtrgAdvies: Vervangen voegovergang, door verbeterde bitumineuze voegovergang - STP01+04)		Geaccepteerd
03675399	Knooppunt Amstel	002	30,9	25G-012-10	Joan Muyskenweg	2017	Oplegging	Vervangen rubber oplegging (MtrgAdvies: Vervangen rubber oplegging - STP01-04)		Geaccepteerd
01157905	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-11	Joan Muyskenweg	2030	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	vervangen deklaag (op betonnen rijvloer)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
03675395	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-11	Joan Muyskenweg	2023	Geleideconstructie (middel)stijf	Vervangen geleideconstructie (MtrgAdvies: Vervangen geleideconstructie - ZB 01+02)		Geaccepteerd
03675434	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-11	Joan Muyskenweg	2023	Hoofdraagconstructie	Onderhouden onderzijde overspanning beton (MtrgAdvies: Onderhouden onderzijde overspanning beton - OVSP01-03)		Geaccepteerd
03675442	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-11	Joan Muyskenweg	2023	Leuning	Bijwerken conservering en overlagen conservering o (MtrgAdvies: Bijwerken conservering en overlagen conservering op leuning - ZB 01)		Geaccepteerd
03675450	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-11	Joan Muyskenweg	2023	Schamkant	Onderhouden schamkant beton (MtrgAdvies: Onderhouden schamkant beton - ZB 01+02)		Geaccepteerd
03675458	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-11	Joan Muyskenweg	2029	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen gehele verhardingsconstructie ZOAB op DA (MtrgAdvies: Vervangen gehele verhardingsconstructie ZOAB op DAB - OVSP 01-03)		Geaccepteerd
03675466	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-11	Joan Muyskenweg	2024	Steunpunt	Onderhouden steunpunt beton (MtrgAdvies: Onderhouden steunpunt beton- STP 01-04)		Geaccepteerd
03675373	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-11	Joan Muyskenweg	2019	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen deklaag ZOAB (MtrgAdvies: Vervangen deklaag ZOAB - OVSP01-03)		Geaccepteerd
03675375	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-11	Joan Muyskenweg	2017	Voegovergang	Vervangen voegovergang, door verbeterde bitumineuz (MtrgAdvies: Vervangen voegovergang, door verbeterde bitumineuze voegovergang - SDTP01+04)		Geaccepteerd
03675403	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-11	Joan Muyskenweg	2017	Oplegging	Vervangen rubber oplegging (MtrgAdvies: Vervangen rubber oplegging - STP01-04)		Geaccepteerd
03675411	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-11	Joan Muyskenweg	2017	Steunpunt	Injecteren scheurvorming (MtrgAdvies: Injecteren scheurvorming - STP 02+03)	2015	Gerealiseerd

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
01157912	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-12	Joan Muyskenweg zuid hfd.r.b.	2030	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	vervangen deklaag (op betonnen rijvloer)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
03675371	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-12	Joan Muyskenweg zuid hfd.r.b.	2028	Hoofddraagconstructie	Onderhouden onderzijde overspanning beton (MtrgAdvies: Onderhouden onderzijde overspanning beton- OVSP 01-03)		Geaccepteerd
03675378	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-12	Joan Muyskenweg zuid hfd.r.b.	2023	Leuning	Bijwerken conservering en overlagen conservering o (MtrgAdvies: Bijwerken conservering en overlagen conservering op leuning - ZB04)		Geaccepteerd
03675390	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-12	Joan Muyskenweg zuid hfd.r.b.	2028	Geleideconstructie (middel)stijf	Vervangen geleideconstructie (MtrgAdvies: Vervangen geleideconstructie - ZB 03+04)		Geaccepteerd
03675393	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-12	Joan Muyskenweg zuid hfd.r.b.	2029	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen gehele verhardingsconstructie ZOAB op DA (MtrgAdvies: Vervangen gehele verhardingsconstructie ZOAB op DAB- RVB)		Geaccepteerd
03675436	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-12	Joan Muyskenweg zuid hfd.r.b.	2024	Steunpunt	Onderhouden steunpunt beton (MtrgAdvies: Onderhouden steunpunt beton- STP 01-04)		Geaccepteerd
03675473	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-12	Joan Muyskenweg zuid hfd.r.b.	2028	Schamkant	Onderhouden schamkant beton (MtrgAdvies: Onderhouden schamkant beton- ZB03+04)		Geaccepteerd
01157918	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-12	Joan Muyskenweg zuid hfd.r.b.	2014	Voegovergang	vervangen constructie		Opdracht
03675397	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-12	Joan Muyskenweg zuid hfd.r.b.	2017	Steunpunt	Injecteren scheurvorming (MtrgAdvies: Injecteren scheurvorming - STP 02+03)		Geaccepteerd
03675417	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-12	Joan Muyskenweg zuid hfd.r.b.	2017	Geleideconstructie (middel)stijf	Aanbrengen uitzetconstructie (MtrgAdvies: Aanbrengen uitzetconstructie - ZB 04)		Geaccepteerd
03675421	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-12	Joan Muyskenweg zuid hfd.r.b.	2017	Oplegging	Vervangen rubber oplegging (MtrgAdvies: Vervangen rubber oplegging / STP 01-04)		Geaccepteerd
03675428	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-12	Joan Muyskenweg zuid hfd.r.b.	2017	Voegovergang	Vervangen voegovergang, door verbeterde bitumineuz (MtrgAdvies: Vervangen voegovergang, door verbeterde bitumineuze voegovergang - STP01+04)		Geaccepteerd
03675368	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-13	Joan Muyskenweg afslag	2024	Steunpunt	Onderhouden steunpunt beton (MtrgAdvies: Onderhouden steunpunt beton - STP01-04)		Geaccepteerd
03675401	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-13	Joan Muyskenweg afslag	2023	Hoofddraagconstructie	Onderhouden onderzijde overspanning beton (MtrgAdvies: Onderhouden onderzijde overspanning beton - OVSP01-03)		Geaccepteerd
03675405	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-13	Joan Muyskenweg afslag	2023	Schamkant	Onderhouden schamkant beton (MtrgAdvies: Onderhouden schamkant beton - ZB01+02)		Geaccepteerd
03675409	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-13	Joan Muyskenweg afslag	2029	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen gehele verhardingsconstructie ZOAB op DA (MtrgAdvies: Vervangen gehele verhardingsconstructie ZOAB op DAB - OVSP 01-03)		Geaccepteerd
03675440	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-13	Joan Muyskenweg afslag	2023	Geleideconstructie (middel)stijf	Vervangen geleideconstructie (MtrgAdvies: Vervangen geleideconstructie - ZB01+02)		Geaccepteerd

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
03675444	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-13	Joan Muyskenweg afslag	2023	Leuning	Bijwerken conservering en overlagen conservering o (MtrgAdvies: Bijwerken conservering en overlagen conservering op leuning - ZB01+02)		Geaccepteerd
03675460	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-13	Joan Muyskenweg afslag	2024	Voegovergang	Vervangen rubber afdichting van klauwprofiel (MtrgAdvies: Vervangen rubber afdichting van klauwprofiel - STP 01+04)		Geaccepteerd
01158022	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-13	Joan Muyskenweg afslag	2014	Voegovergang	vervangen constructie		Opdracht
03675386	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-13	Joan Muyskenweg afslag	2017	Voegovergang	(MtrgAdvies: Vervangen volledige voegovergang type 1.2 - STP 01+04)		Geaccepteerd
03675448	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-13	Joan Muyskenweg afslag	2017	Oplegging	Vervangen rubber oplegging (MtrgAdvies: Vervangen rubber oplegging - STP01-04)		Geaccepteerd
03675452	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-13	Joan Muyskenweg afslag	2017	Steunpunt	Injecteren scheurvorming (MtrgAdvies: Injecteren scheurvorming - STP 02+03)	2015	Gerealiseerd
01158023	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-14	Joan Muyskenweg	2028	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen gehele verhardingsconstructie ZOAB - DAB (MtrgAdvies: Vervangen gehele verhardingsconstructie ZOAB op DAB - OVSP 01-03)		Geaccepteerd
01158025	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-14	Joan Muyskenweg	2028	Geleideconstructie (middel)stijf	Vervangen geleideconstructie (MtrgAdvies: Vervangen geleideconstructie - ZB 01+02)		Geaccepteerd
01158027	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-14	Joan Muyskenweg	2027	Leuning	Vervangen gehele leuningconstructie (MtrgAdvies: Vervangen gehele leuningconstructie - ZB 01+02)		Geaccepteerd
01158029	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-14	Joan Muyskenweg	2023	Steunpunt	Onderhouden steunpunt beton (MtrgAdvies: Onderhouden steunpunt beton - STP 01-04)		Geaccepteerd
01158030	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-14	Joan Muyskenweg	2014	Voegovergang	Vervangen rubber afdichting van klauwprofiel (MtrgAdvies: Vervangen rubber afdichting van klauwprofiel - STP 01+04)		Opdracht
03384181	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-14	Joan Muyskenweg	2023	Hoofddraagconstructie	Onderhouden onderzijde overspanning beton (MtrgAdvies: Onderhouden onderzijde overspanning beton - OVSP 01-04)		Geaccepteerd
03384180	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-14	Joan Muyskenweg	2016	Voegovergang	Vervangen volledige voegovergang type 1.2 (MtrgAdvies: Vervangen volledige voegovergang type 1.2 - STP 01+04)	2016	Gerealiseerd
04768003	Knooppunt Amstel	010	15,6	25G-012-14	Joan Muyskenweg	2026	Voegovergang	Vervangen rubber afdichting van klauwprofiel		Geaccepteerd
04384543	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-01	Rijksstraatweg zuid	2025	Leuning	Conserveren leuning		Geaccepteerd
04384989	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-01	Rijksstraatweg zuid	2027	Geleideconstructie (middel)stijf	vervangen constructie		Geaccepteerd
04385005	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-01	Rijksstraatweg zuid	2027	Steunpunt	Herstellen betonschade Steunpunt		Geaccepteerd
04385580	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-01	Rijksstraatweg zuid	2027	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen hele constructie, rbb 1000m2		Geaccepteerd
04385596	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-01	Rijksstraatweg zuid	2030	Hoofddraagconstructie	Herstellen betonschade onderzijde Rijdek		Geaccepteerd
04385612	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-01	Rijksstraatweg zuid	2027	Schamkant	Herstellen betonschade Schamkant		Geaccepteerd
04385628	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-01	Rijksstraatweg zuid	2030	Voegovergang	Vervangen voegovergang type 1.5.b		Geaccepteerd
04384433	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-02	Rijksstraatweg noord	2027	Schamkant	Herstellen betonschade Schamkant		Geaccepteerd

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO;
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
04384702	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-02	Rijksstraatweg noord	2027	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen hele constructie, rbb 1000m2		Geaccepteerd
04385021	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-02	Rijksstraatweg noord	2030	Hoofddraagconstructie	Herstellen betonschade onderzijde Rijdek		Geaccepteerd
04385037	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-02	Rijksstraatweg noord	2030	Voegovergang	Vervangen voegovergang type 1.2b1		Geaccepteerd
04385644	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-02	Rijksstraatweg noord	2027	Geleideconstructie (middel)stijf	vervangen constructie		Geaccepteerd
04385660	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-02	Rijksstraatweg noord	2025	Leuning	Conserveren leuning		Geaccepteerd
04385676	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-02	Rijksstraatweg noord	2030	Steunpunt	Herstellen betonschade Steunpunt		Geaccepteerd
04198266	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-03	Weespertrekvaart oost	2027	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen hele constructie, rbb 1000m2		Geaccepteerd
01150043	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-03	Weespertrekvaart oost	2012	Geleideconstructie (middel)stijf	vervangen onderdelen		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
04199333	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-03	Weespertrekvaart oost	2018	Talud (bekleed)	Herstellen talud (MtrgAdvies: Herstellen talud STP 06 zijde ZB01+02)		Opdracht
04384559	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-03	Weespertrekvaart oost	2030	Voegovergang	vervangen constructie (enkelvoudig)		Geaccepteerd
04384718	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-03	Weespertrekvaart oost	2030	Hoofddraagconstructie	Herstellen betonschade onderzijde Rijdek		Geaccepteerd
04385053	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-03	Weespertrekvaart oost	2027	Schamkant	herstellen betonschade		Geaccepteerd
04385708	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-03	Weespertrekvaart oost	2025	Leuning	Conserveren Leuning		Geaccepteerd
04385724	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-03	Weespertrekvaart oost	2030	Steunpunt	herstellen betonschade		Geaccepteerd
01158165	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-04	Weespertrekvaart west	2023	Hoofddraagconstructie	herstellen betonschade bovenzijde rijvlo		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01158167	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-04	Weespertrekvaart west	2023	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	vervangen constr. (op betonnen rijvloer)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
04198294	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-04	Weespertrekvaart west	2030	Hoofddraagconstructie	Herstellen betonschade onderzijde Rijdek		Geaccepteerd
01150044	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-04	Weespertrekvaart west	2017	Geleideconstructie (middel)stijf	aanbrengen ontbrekende stijlen (MtrgAdvies: aanbrengen 4 stuks stijlen in grondpakket landhoofden)		Opdracht
04199393	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-04	Weespertrekvaart west	2025	Leuning	Conserveren leuning		Geaccepteerd
04199395	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-04	Weespertrekvaart west	2027	Schamkant	Herstellen betonschade Schamkant		Geaccepteerd
01150045	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-04	Weespertrekvaart west	2012	Talud	herstel taludbekleding (MtrgAdvies: herstel taludbekleding STP 01 04)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01150046	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-04	Weespertrekvaart west	2010	Hemelwaterafvoer (HWA)	herstellen verzakte afvoerputten (MtrgAdvies: herstellen grondpakket en herplaatsen afvoerputten STP04/ZB02)		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
04385756	Gooiseknoop	010	13,8	25G-016-04	Weespertrekvaart west	2027	Geleideconstructie (middel)stijf	Vervangen geleiderail		Geaccepteerd
01726462	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	2014	Voegovergang	Vervangen rubber - klauwprofiel (MtrgAdvies: Betreft vervangen onderdelen)		Opdracht
01726737	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	2027	Hoofddraagconstructie	herstellen betonschade onderzijde vloer		Geaccepteerd
01726746	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	2027	Schamkant	herstellen betonschade		Geaccepteerd
01726876	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	2027	Steunpunt	herstellen betonschade		Geaccepteerd
01729046	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	2014	Schamkant	aanbrengen van een scheuroverbruggende coating		Opdracht
01729073	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	2017	Hemelwaterafvoer (HWA)	aanbrengen nieuwe slijtlaag		Opdracht
01729242	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	2017	Voegovergang	vernieuwen slijtlaag		Opdracht
01729426	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	2017	Geleideconstructie (middel)stijf	herstellen betonschade en verankering		Opdracht
01729702	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	2017	Geluidwerende constructie	Herstellen ondersabeling		Opdracht

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
01729805	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	2015	Oplegging	hoekverdraaiing aanpassen		Opdracht
01729809	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	2017	Oplegging	glijvlakbescherming herstellen	2016	Gerealiseerd
01729870	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	2016	Oplegging	herstellen conservering	2016	Gerealiseerd
01730129	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	2017	Oplegging	roest verwijderen van glijplaat		Opdracht
01730666	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	2016	Oplegging	herstellen conservering afdichtingsring	2016	Gerealiseerd
01730672	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	2014	Geluidwerende constructie	Aanbrengen L-profiel t.p.v. ankerbevestigingen		Opdracht
03571465	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	2015	Laagspanningsinstallatie	PG15-040 herstel kabelschade		Opdracht
04101568	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	2016	Asfaltconstructie	PG16-148 Herstel loszittende dekplaat		Opdracht
04280201	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	2017	Voegovergang	PG16-187 Herstelwerkzaamheden voegovergangen Boskalis	2017	Gerealiseerd
01729138	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	2023	Geleideconstructie (middel)stijf	vervangen constructie		Geaccepteerd
01729261	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	2014	Voegovergang	vervangen onderdelen (meervoudig)		Opdracht
01729265	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	2023	Schamkant	herstellen betonschade		Geaccepteerd
01729334	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	2023	Steunpunt	herstellen betonschade		Geaccepteerd
01729577	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	2023	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen deklaag, 1200m2		Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem
01729859	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	2030	Hoofddraagconstructie	herstellen betonschade onderzijde vloer		Geaccepteerd
01729966	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	2017	Oplegging	vervangen rvs glijplaat		Opdracht
01730398	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	2015	Oplegging	hoekverdraaiing aanpassen		Opdracht
01352964	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	2014	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	Vervangen verharding baanbreed		Opdracht
01726878	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	2014	Hemelwaterafvoer (HWA)	aanbrengen afdekroosters		Opdracht
01729134	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	2017	Voegovergang	aanbrengen slijtlaag		Opdracht
01729154	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	2014	Voegovergang	herstellen betonschade voegbalk		Opdracht
01729326	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	2014	Voegovergang	vervangen travesebalk kast V		Opdracht
01729579	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	2017	Hemelwaterafvoer (HWA)	aanbrengen HWA-systeem		Opdracht
01729706	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	2017	Oplegging	glijvlakbescherming herstellen	2016	Gerealiseerd
01729721	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	2017	Oplegging	glijmateriaal vervangen		Opdracht
01730067	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	2014	Talud (bekleed)	aanvullen met gestabiliseerd zand		Opdracht
01730668	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	2017	Oplegging	herstellen conservering	2016	Gerealiseerd
04280210	Zeeburgerbrug	010	10,2	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	2017	Voegovergang	PG16-187 Herstelwerkzaamheden voegovergangen Boskalis	2017	Gerealiseerd
02618347	Meibergdreef	002	36,3	25G-220-01	Meibergdreef	2015	Voegovergang	vervangen afdichting (MtrgAdvies: onderhouden voegovergangen)		Opdracht
02618351	Meibergdreef	002	36,3	25G-220-01	Meibergdreef	2015	Leuning	Conserveren leuning (MtrgAdvies: opnieuw conserveren leuning ZB 02)		Opdracht
02618355	Meibergdreef	002	36,3	25G-220-01	Meibergdreef	2015	Schamkant	Herstellen betonschade Schamkant (MtrgAdvies: onderhouden randelementen en schamkanten)	2015	Gerealiseerd
04385788	Meibergdreef	002	36,3	25G-220-01	Meibergdreef	2025	Voegovergang	Vervangen rubber voegovergang - verlijmd		Geaccepteerd
01157551	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2023	Leuning	Conserveren leuning		Geaccepteerd
01157553	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2015	Remming- en/of geleidewerk	vervangen (MtrgAdvies: = niet geïnspecteerd)		Opdracht
01157566	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2015	Rijvloer	conserveren	2016	Gerealiseerd
01277192	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2023	Voegovergang	vervangen constructie (enkelvoudig)		Geaccepteerd

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
01150184	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2015	Hemelwaterafvoer (HWA)	vervangen HWA-systeem (MtrgAdvies: vervangen afvoerbuizen landhoofden)	2016	Gerealiseerd
01150283	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2015	Oplegging	vervangen opleggingen (MtrgAdvies: vervangen opleggingen STP01 t/m 14)	2016	Gerealiseerd
01150284	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2015	Schampkant	vervangen slijtlaag (MtrgAdvies: vervangen slijtlaag fiets-/voetpad ZB04)	2016	Gerealiseerd
01150311	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2015	evenwichtsinrichting	Herstellen conservering (MtrgAdvies: conserveren/bijplekken ballastkist)	2016	Gerealiseerd
01150312	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2015	Oplegging	conserveren oplegging (MtrgAdvies: conserveren opleggingen STP02 t/m 12)	2016	Gerealiseerd
01150313	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2015	Steunpunt	groot onderhoud (landhoofd) (MtrgAdvies: engineering/reconstructie/reparaties STP01 en 14)		Opdracht
01150314	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2018	Voegovergang	Vervangen voegovergang type 1.5.b (MtrgAdvies: vervangen voegvergangen STP01, 04 en 11)		Opdracht
01150414	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2015	Steunpunt	herstellen betonschades (MtrgAdvies: betonreparaties STP02, 04,09 en 12)		Opdracht
01150415	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2015	Steunpunt	opnieuw verzinken en conserveren (MtrgAdvies: klimkooi STP08, leuning en trap STP10)		Opdracht
01150416	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2015	Geleideconstructie (niet standaard)	vervangen constructie (MtrgAdvies: constructie met handregel)		Opdracht
01157549	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2015	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	vervangen slijtlaag	2016	Gerealiseerd
01157554	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2018	Steunpunt	Herstellen betonschade Steunpunt		Opdracht
01157555	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2015	Hoofddraagconstructie	Herstellen betonschade onderzijde Rijdek	2016	Gerealiseerd
01157569	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2015	Hoofddraagconstructie	Herstellen conservering (MtrgAdvies: herstellen/bijplekken hoofddraagconstructie)		Opdracht
01276829	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2018	Voegovergang	Vervangen voegovergang type 1.5.a (MtrgAdvies: vervangen voegvergangen STP07 en 14)		Opdracht
01276979	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2015	Schampkant	herstellen betonschade (MtrgAdvies: betonrep. ZB04 (fiets-voetpad) na verw. slijtlaag)	2016	Gerealiseerd
01277180	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2015	Schampkant	Herstellen betonschade Schampkant (MtrgAdvies: betonreparaties borstweringen ZB03 en 04)	2016	Gerealiseerd
01277182	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2015	Voegovergang	vervangen constructie (MtrgAdvies: vervangen voegvergangen STP01)	2016	Gerealiseerd
01307373	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2019	Bruggen (beweegbaar)	vervangen hydraulische onderdelen		Geaccepteerd
02620491	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2018	Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie	Onderhouden aardings- en blikseminstallatie (MtrgAdvies: Gecorrodeerde aardingsvoorzieningen vervangen.)		Opdracht
02620493	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2015	Laagspanningsinstallatie	Onderhouden laagspanningsinstallatie (MtrgAdvies: Aanbrengen afschermplaat)	2016	Gerealiseerd

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
02620495	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2015	Objectverlichting	Onderhouden objectverlichting (MtrgAdvies: Vervangen aansluitinrichtingen in masten.)	2016	Gerealiseerd
02620497	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2015	Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie	Onderhouden bliksembeveiligingsinstallatie (MtrgAdvies: Aanbrengen bliksembeveiliging op masten VRI installatie en objectverlichting.)	2016	Gerealiseerd
02620792	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2018	Hemelwaterafvoer (HWA)	Aanpassen HWA (MtrgAdvies: Herstellen HWA en aanbrengen aansluiting op riolering)		Opdracht
02620794	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2022	Opstal	Aanpassingen leuningen (MtrgAdvies: verhogen leuningen)		Geaccepteerd
02620795	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2022	Schamkant	Aanpassen borstwering ZB 04 (MtrgAdvies: Aanpassen borstwering tot een hoogte van minimaal 110 cm)		Geaccepteerd
02620797	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2018	Opstal	Onderhouden gebouw (MtrgAdvies: Herstellen corrosieschade + aanpassen staalprofielen)		Opdracht
03947978	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2017	Bruggen (beweegbaar)	PG16-020 Vervanging lagers trek-duwstangen kaagbruggen	2016	Gerealiseerd
04660726	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-01	Kaagbruggen zuid	2017	Bruggen (beweegbaar)	PG17-092 Herstel gebreken NEN3140 Kaagbruggen		Opdracht
01157804	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-02	Kaagbruggen noord	2023	Leuning	Conserveren leuning		Geaccepteerd
01157806	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-02	Kaagbruggen noord	2023	Voegovergang	vervangen constructie (enkelvoudig)		Geaccepteerd
01157808	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-02	Kaagbruggen noord	2028	Steunpunt	Herstellen betonschade Steunpunt		Geaccepteerd
01150285	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-02	Kaagbruggen noord	2015	evenwichtsrichting	Herstellen conservering (MtrgAdvies: conserveren/bijplekken ballastkist)	2016	Gerealiseerd
01150288	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-02	Kaagbruggen noord	2015	Steunpunt	groot onderhoud (landhoofd) (MtrgAdvies: engineering/reconstructie/reparaties STP01 en 14)		Opdracht
01150289	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-02	Kaagbruggen noord	2015	Steunpunt	herstellen betonschade (MtrgAdvies: betonreparaties STP04, 08 en 09)	2016	Gerealiseerd
01150290	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-02	Kaagbruggen noord	2015	Schamkant	Herstellen betonschade Schamkant (MtrgAdvies: betonreparaties borstweringen ZB01 en 02)	2016	Gerealiseerd
01150293	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-02	Kaagbruggen noord	2015	Geleideconstructie (niet standaard)	vervangen constructie (met handregel) (MtrgAdvies: constructie met handregel)		Opdracht
01150294	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-02	Kaagbruggen noord	2015	Hemelwaterafvoer (HWA)	vervangen HWA-systeem (MtrgAdvies: vervangen afvoerbuizen landhoofden)	2016	Gerealiseerd
01150295	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-02	Kaagbruggen noord	2015	Oplegging	vervangen opleggingen (MtrgAdvies: vervangen opleggingen STP01 t/m 14)	2016	Gerealiseerd
01150667	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-02	Kaagbruggen noord	2015	Schamkant	vervangen slijtlaag (MtrgAdvies: vervangen slijtlaag voetpad ZB01)	2016	Gerealiseerd
01157667	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-02	Kaagbruggen noord	2015	Hoofddraagconstructie	Herstellen conservering (MtrgAdvies: herstellen/bijplekken hoofddraagconstructie)	2016	Gerealiseerd
01157668	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-02	Kaagbruggen noord	2015	Hoofddraagconstructie	Herstellen betonschade onderzijde Rijdek	2016	Gerealiseerd
01157810	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-02	Kaagbruggen noord	2018	Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet	vervangen slijtlaag		Opdracht

Status omschrijving:

- Initieel (Een maatregel is in opstelling);
- Automatisch; niet meer aanwezig in Bronsysteem (Ter bespreking regionale dienst, of de maatregel in de programmering wordt opgenomen);
- Geaccepteerd (de maatregel is goed genoeg bevonden om in de programmering opgenomen te worden);
- In Opdracht (de maatregel is geprogrammeerd en middels een (meerjarenscope) opgedragen aan PPO/GPO);
- Gecontracteerd (De maatregel is opgenomen in een contract);
- Gerealiseerd (De maatregel is buiten uitgevoerd en in rups afgemeld).

Maatregelnr.	Complexnaam	Systeem nr	Km van	Object	Object naam	Programmeer jaar	IH onderdeel	Maatregel naam	Realisatie jaar	Status omschrijving
01157811	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-02	Kaagbruggen noord	2018	Remming- en/of geleidewerk	onderhouden remmingwerk (MtrgAdvies: vervangen onderdelen van het houten remmingwerk)		Opdracht
01276880	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-02	Kaagbruggen noord	2015	Oplegging	conserveren oplegging (MtrgAdvies: conserveren opleggingen STP02-13)	2016	Gerealiseerd
01276981	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-02	Kaagbruggen noord	2018	Voegovergang	Vervangen voegovergang type 1.5.b (MtrgAdvies: vervangen voegovergangen STP01, 04 en 11)		Opdracht
01277184	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-02	Kaagbruggen noord	2018	Voegovergang	Vervangen voegovergang type 1.5.a (MtrgAdvies: vervangen voegovergangen STP07 en 14)		Opdracht
01277186	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-02	Kaagbruggen noord	2015	Oplegging	conserveren oplegging (MtrgAdvies: opleggingen t.b.v. basculebrug)	2016	Gerealiseerd
01307362	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-02	Kaagbruggen noord	2019	Bruggen (beweegbaar)	vervangen hydraulische onderdelen		Geaccepteerd
02620567	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-02	Kaagbruggen noord	2018	Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie	Onderhouden aardings- en blikseminstallatie (MtrgAdvies: Gecorrodeerde aardingsvoorzieningen vervangen.)		Opdracht
02620582	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-02	Kaagbruggen noord	2015	Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie	Onderhouden bliksembeveiligingsinstallatie (MtrgAdvies: Aanbrengen bliksembeveiliging op masten voorwaarschuwingseinen VRI installatie.)	2016	Gerealiseerd
02620820	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-02	Kaagbruggen noord	2018	Hemelwaterafvoer (HWA)	Aanpassen HWA (MtrgAdvies: Herstellen HWA en aanbrengen aansluiting op riolering)		Opdracht
04669245	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-02	Kaagbruggen noord	2017	Bedienings- en besturingssysteem	PG17-055 (IMPACT) Veiligheidsmaatregelen		Opdracht
04669246	Kaagbruggen	044	7,6	30F-100-02	Kaagbruggen noord	2017	Bedienings- en besturingssysteem	PG17-055 (IMPACT) Vervangen manipuleerbare relais		Gerealiseerd